






CONTAINER	TYPE	ISO	LINE	DATETIME	TARE	MP	MANF. DATE	PLATE	CLASS	GATE
TCLU1344349	40RH	45R1	STR	30/03/2023 20:04:15	4420	30580	01/01/2014	D4E886	D	OUT


VESSEL	VOYAGE	CLIENT	STATUS
SCHWEIZ STREAM	202313N	WESTFALIA FRUIT PERÚ S.A.C.	OK/OH

DESCRIPCION	INFORMACIÓN DEL SETEO
Nro. Booking : MBM230044026 Producto : ALIMENTOS FRESCOS Servicio Integral : Precintos : SP , , 2200038630 , , BDF8067 Servicios Adicionales :	Temperatura: 6°C      Sensores USDA: 0 Humedad: 0%      Cortinas: 0 Ventilación: 0CHM      Filtros: 0 CO2: 6%      Técnico: Nolberto Ipanaqué Bayona O2: 4% Cold Treatment: NO Control Atmósfera: SEACARE

INTERNO	EXTERNO
<p><b>Novedades en Puerta</b></p>  <p>1 2 3 4 H T B G</p> <p>PARCHE,SELLADO,SELLADO</p>	<p><b>Novedades en Puerta</b></p>  <p>1 2 3 4 H T B G</p> <p>PARCHE,SELLADO,SELLADO</p>

INTERNO	EXTERNO
<p><b>Novedades Panel Derecho</b></p>  <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 H T B G</p> <p>RASGUNADO</p>	<p><b>Novedades Panel Derecho</b></p>  <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 H T B G</p> <p>ABOLLADO</p>

INTERNO	EXTERNO
<p><b>Novedades Panel Izquierdo</b></p>  <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 H T B G</p> <p>RASGUNADO</p>	<p><b>Novedades Panel Izquierdo</b></p>  <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 H T B G</p> <p>PARCHE,SELLADO,SELLADO,ABOLLADO</p>

INTERNO	EXTERNO
<p><b>Novedades Piso</b></p>  <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 L R</p> <p>MANCHAS NO TRANSFERIBLES,PARCHE,SELLADO</p>	

Otros Componentes
PANEL IZQUIERDO - PARCHE - LT2N - 1 PUERTA IZQUIERDA - INTERNO - PARCHE - DB2N - 1 PANEL IZQUIERDO - SELLADO - LT1N - 1 PANEL IZQUIERDO - SELLADO - LB1N - 1 PUERTA DERECHA - INTERNO - SELLADO - DB3N - 2 PANEL DERECHO - INTERNO - RASGUNADO - RXXX - 1 PANEL DERECHO - ABOLLADO - RXXX - 1 PISO INFERIOR - PARCHE - BR1N - 2 PISO INFERIOR - SELLADO - BXXX - 0 PANEL IZQUIERDO - INTERNO - RASGUNADO - LXXX - 1 PISO INFERIOR - MANCHAS NO TRANSFERIBLES - BXXX - 1

DAMAGES	PATCHS	INSPECTOR	CONFORMITY RECEIPT
1 Abollado (DT) 2 Delaminación (DL) 3 Desgaste (WT) 4 Doblado (BT) 5 Faltante (MS) 6 Hinchado (NI) 7 Inserto (IT) 8 Oxidado (CO)	9 Parche (PT) 10 Pintado (PA) 11 Plancha metal (MP) 12 Rasguño (GD) 13 Reparación impropia (IR) 14 Sellado (SE) 15 Soldaduras (WD) 16 Suelto (LO)	PUERTA IZQUIERDA - INTERNO - SELLADO - DB2N - 2 PANEL IZQUIERDO - ABOLLADO - LXXX - 1	Empresa : SERVICIOS Y TRANSPORTES FRANCHESS SCRL. Nombre Conductor : CHRISTIAN IVAN GONZALES BECERRA Numero Licencia : 44029192  <b>CHOFER</b>