



Ruc: 20602024343

Villa La Legua N° 688 – Catacaos - Piura
 Cel: #962617247 - #942814499
 Email: ingproyserg@gmail.com

COTIZACION N° 018-2019

26 MAR. 2019

CLIENTE: EXPORTADORA CETUS S.A.C.
 RUC N°: 20515162578
 ATENCION: ING. YOLANDA PACHECO

SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOLINO DE HIELO DE ACERO AL CARBONO A
 ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE

AREA: PLANTA HIELO PIURA

| DESCRIPCION DEL SERVICIO | SUB TOTAL | TOTAL |
|--|--|--|
| <p>SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOLINO DE HIELO DE ACERO AL CARBONO A ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE</p> <p>PROCEDIMIENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cambio de tambor de acero al carbono por acero inoxidable * Fabricación de eje de tambor en acero inoxidable * Fabricación de paletas en acero inoxidable * Fabricación de helicoidal en acero inoxidable * Cambio de 04 chumaceras SKF N° F211 * Montaje de piezas en acero inoxidable en carcasa de molino de acero al carbono * Prueba de funcionamiento de molino en vacío * Traslado y montaje de molino reparado a instalaciones de Fábrica de Hielo * Prueba de funcionamiento de molino con carga * Limpieza de área de trabajo <p>NOTA: En la reparación del molino de hielo de acero al carbono a accesorios de acero inoxidable se están considerando Chumaceras SKF. Se hace de conocimiento que existen en el mercado chumaceras de bajo costo pero las mismas que no prestarían garantía por el tipo de trabajo que realiza el molino.</p> | | S/9,500.00 |
| <p>IMPUESTO: NO INCLUYE IGV</p> <p>FORMA DE PAGO: 70% DE ANTICIPO Y SALDO DEL 30% AL CONCLUIR EL SERVICIO</p> | <p>PLAZO DE ENTREGA:</p> <p>VALIDEZ DE OFERTA:</p> | <p>05 Días Después de Recepcionada la correspondiente Orden de Servicio</p> <p>15 Días</p> |