

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Empresa/Cliente:

Razón social:	OCEANO SEAFOOD S.A.	Docum. N°:	050 - 00190438
Dirección:	AV. MANUEL OLGUIN NRO. 211 INT. 4 (TORRE OMEGA-PISO 4) LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO	Fecha:	04/10/2022
Contacto:	JUAN PACORA	R.U.C.:	20600581768
Email:	juan.pacora@osf.pe	Teléfono:	962772267

Equipo:

Procedencia:	SERVICIO TECNICO	Equipo:	ELECTROB. AUTOC. 5.0HP 2P 3F:	Código:	BBO1015044	N° de Factura:	FA01-00053465
Marca:	PACER WEG	Modelo:	SE2RL/523B+BAST	N° de Serie:	EAPCB2X2-0008/22 -	Fec. de compra:	30/06/2022
Informe del cliente:	PARA REVISION						
Informe revisión:	<ul style="list-style-type: none">se procedio a revisar la electrobomba,verificando motor en buen estadobomba: acople desgastado,sello mecanico roto,engranajes deterioradoscheck recalentado.requiere mantenimiento interno y cambio de piezas dañadasde no aceptar la cotizacion el costo por la evaluacion es de \$30.00 dolares						

Procedimiento

Nro	Cant.	Descripción
1	- 1	ACOPLE :
2	- 1	SELLO MECANICO :
3	- 2	ENGRANAJES DE BILLAS :
4	- 1	CHECK :

Informe de reparación:

PARA QUE EL EQUIPO QUEDE OPERATIVO SE DEBE CAMBIAR LOS COMPONENTES AVERIADOS

Costo de servicio:

Garantía:	Aplica <input type="checkbox"/>	No aplica <input type="checkbox"/>	Importe total:	US\$ 162.00	DOLARES AMERICANOS	INCLUYE IGV
-----------	---------------------------------	------------------------------------	----------------	-------------	--------------------	-------------

Relativo a la entrega:

Tiempo de ejecución:	05 DIAS HABILES	Garantía de la reparación:	Válidez del presupuesto 5 dias
Tiempo de espera de aprobación del cliente:		Sin respuesta (almacenamiento) al sexto día	
Costo de almacenamiento:			

Forma de pago:

AL CONTADO - ORDEN DE SERVICIO AUTORIZADO

V.°B.° Jefe de Dpto. técnico

V.°B.° Cliente

V.°B.° Técnico responsable