



Jose Antonio Flores Martinez

Tecnico en Mantenimiento, Calibración y Reparación
de Balanzas electrónicas y otros

BALANZAS
ELECTRONICAS

COTIZACION N° 110-2020

Para : PESQUERA ALTAIR.
Atención : ing. ARMANDO SUARES.
De : José Antonio Flores Martínez.
Tco. Electrónico.
Asunto : cotización por reparación de balanza plataforma recepción de materia prima.
Fecha : 23.09.2020

Saludos.

Avería presentada en balanza.

- **Mostraba peso de 30kg sin tener peso en la plataforma.**
- **Posición de celdas incorrectas, por presentar pernos flojos.**

MANTENIMIENTO

Trabajos realizados.

- ✓ **Retirar celda de carga de base de plataforma, para realizar trabajos de soldadura eléctrica, desconectar celda de caja de empalme de celdas.**
- ✓ **Realizar el ajuste de las 4 celdas de carga.**
- ✓ **Luego realizar la conexión de las celdas.**
- ✓ **Verificar calibración con pesas patrón de 100kg, hacer el ajuste por medio de resistencia TRIMPOT instalada en empalme de celdas.**
- ✓ **La balanza queda operativa por el momento.**

Costo: S/250.00 + IGV.

Nota: hay 1 celda de carga que está ajustada con un solo perno, debido a que el otro perno se ha roto desde la base de la plataforma, se debe reparar las 4 bases donde se fijan las celdas de carga.

Sin otro particular.

CALIBRACIÓN

Atte.



José Antonio Flores Martínez
TECNICO ELECTRONICO

REPARACIÓN