

INFORME DE REQUERIMIENTO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA PTARI

INFORME Nº: 039-2023

CLIENTE: OSF – OCEANO SEAFOOD S.A.

UBICACIÓN: PLANTA ALTAIR, PAITA - PIURA

FECHA: 22/05/23

REFERENCIA: MANTENIMIENTO BOMBA CENTRIFUGA

Sres. OSF,

Se redacta el siguiente informe para detallar la necesidad urgente de realizar el mantenimiento correctivo en PTARI - PLANTA - ALTAIR

1. Bomba Centrifuga (Alimentación DAF)

El día viernes 19/05/23 el operador de turno reporto una fuga de agua por la parte del sello mecánico de la bomba centrifuga.

Se procedió a informar al área de mantenimiento para tomar acciones correctivas inmediatamente, dando la autorización para retirar la bomba y realizar el mantenimiento en nuestro taller.



Figure 1 rodamientos con desgaste

ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTO DE EFLUENTES INDUSTRIALES, DOMESTICO, SUMINISTRO EQUIPOS ESPECIALIZADO



Figure 2 Sello mecánico reseco

Conclusiones y recomendaciones

Conforme lo observado se recomienda realizar el cambio de sello mecánico y (2) rodamientos.

MANTENIMIENTO REALIZADO

1. Cambio de rodamientos.



Figure 3 Rodamientos SKF

ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTO DE EFLUENTES INDUSTRIALES, DOMESTICO, SUMINISTRO EQUIPOS ESPECIALIZADO

2. Cambio de sello mecánico.



Figure 4 Sello mecánico nuevo y antiguo

Giancarlos Gonzales
Supervisión de planta

Luis Sedano Palomino
Jefe de Mantenimiento