

José Antonio Flores Martínez

Tco. Electrónico en mantenimiento, calibración y reparación de balanzas electrónicas y otros

COTIZACION N°33-2023

Para	PLANTA ALTAIR S.A
Atención	ING ARMANDO SUAREZ/ MIRIAN LOPEZ
De	JOSE ANTONIO FLORES MARTINEZ (TCO. ELECTRONICO)
Asunto	COTIZACION POR REPARACION D EBALANZA PLATAFORMA RECEPCION DE MATERIA PRIMA.
FECHA	31-01-23

Por la presente saludamos, del mismo modo para hacer llegar cotización por servicios de reparación de balanza plataforma de recepción de materia prima.

Item.	Descripción.	Costo.
1	Servicios de reparación de balanza plataforma de recepción de materia prima, incluye lo sgte. <ul style="list-style-type: none">➤ Cambio de BLACKLIGHT, a pantalla de indicador electrónico 920i.➤ Corregir errores de exentricidad de peso por medio de caja suma, punto por punto con pesas patrón de planta.➤ Soporte técnico en proceso de calibración anual.➤ Generar reporte de prueba con pesas patrón de 120kg.	Costo de BLACKLIGHT S/250.00 + igv Servicios 2 días S/380.00 + igv

Costo total S/630.00 + IGV

Condiciones de pago.

- ✓ Factura: credito 7 días.
- ✓ Cuenta: **S/0011-0271-0200309353 BBVA.**
- ✓ trabajos realizados en 2 días.

sin otro particular.

José Antonio Flores Martínez.

Tco. Electrónico.