

MEDLOG

Transport & Logistics

**RECIBO DE INTERCAMBIO
(E.I.R.)****REPORT N° 021914****BOOKING****2026-EBKG15492205**

MARCA	CONTENEDOR	MEDIDA	TIPO	FECHA	HORA	CLASE DE CONTENEDOR	MOV. VACÍO
MEDU	9754690	40	RH	20/01/2026	05:16		OUT MTY
LINEA	TARA	PAYLOAD	AÑO FAB.		NAVE		VIAJE
MSC	4,360.00	29,640.00	2020		MSC SAMIA		NX603R
CLIENTE				AGENCIA			
UVICA S.A.C.				PORT LOGISTICS S.A.C.			

TEMPERATURA	TEMPERATURA(C)	VENTILACIÓN	HUMEDAD	ATMÓSFERA	IMO - UN	IMO - UN
YES	-500	CLOSED	OFF	NO		
COLD TREATMEND	CONDICIÓN	CO2	O2			
SI	RH COLD TREATMENT					

REMARKS / OBSERVACIONES						Observación	Lado	Cant	
						ABOLLADURA LEVE	1 BAJA ESTRUCTURA/PISO EXTERIOR	1	
							2 PUERTA EXTERIOR	1	
1. BAJA ESTRUCTURA / PISO EXT.							2A PUERTA INTERIOR DERECHA	1	
2. PUERTAS EXTERIOR							2B PUERTA INTERIOR IZQUIERDA	1	
2.A PUERTA INTERIOR DERECHO							3A LADO DERECHO INTERIOR	1	
2.B PUERTA INTERIOR IZQUIERDO							3B LADO DERECHO EXTERIOR	1	
3.A LADO DERECHO INTERIOR							4A LADO IZQUIERDO INTERIOR	1	
3.B LADO DERECHO EXTERIOR							4B LADO IZQUIERDO EXTERIOR	1	
4.A LADO IZQUIERDO INTERIOR							5A FRONTAL INTERIOR	1	
OBSERVACIONES							5B FRONTAL EXTERIOR	1	
PRECINTO DE LINEA							6A TECHO INTERIOR	1	
PRECINTO MEDLOG							6B TECHO EXTERIOR	1	
VENT SEAL							7 PISO INTERIOR	1	
24192344 / C82790 /							RAYONES POR USO	1	
0060971 /							2 PUERTA EXTERIOR	1	
/ 125133							2A PUERTA INTERIOR DERECHA	1	
REEFER							2B PUERTA INTERIOR IZQUIERDA	1	
DISPLAY	KEY PAD	COMPRESSOR	CABLE 440 V.	POWER PLUG	CONTROLLER		3A LADO DERECHO INTERIOR	1	
							3B LADO DERECHO EXTERIOR	1	
LIMPIO CLEAN	SUCIO DIRTY	BUENAS CONDICIONES GOOD CONDITION	DAÑADO DAMAGED	INSPECCIÓN PENDIENTE			4A LADO IZQUIERDO INTERIOR	1	
[X]	[]	[X]	[]	[]			4B LADO IZQUIERDO EXTERIOR	1	
RUTINAS DE INSPECCIÓN							5A FRONTAL INTERIOR	1	
AFUERA Y DEBAJO DEL CONT.	PUERTAS EXTERIORES E INT.	LADO DER.	LADO IZQ.				5B FRONTAL EXTERIOR	1	
[]	[]	[]	[]				6A TECHO INTERIOR	1	
TECHO INTERIOR / EXTERIOR	PARED FRONTAL	SUELO (ADENTRO)					6B TECHO EXTERIOR	1	
[]	[]	[]					7 PISO INTERIOR	1	
CHOFER			N° LICENCIA				SELLADO	2A PUERTA INTERIOR DERECHA	1
							2B PUERTA INTERIOR IZQUIERDA	1	
							3A LADO DERECHO INTERIOR	1	
							4A LADO IZQUIERDO INTERIOR	1	
							5A FRONTAL INTERIOR	1	
							6A TECHO INTERIOR	1	
							7 PISO INTERIOR	1	
PLACA		CHECKER							
/		JHONNY JONATAN MARTINEZ TORNERO							
N° FACTURA MEDLOG		DNI: 47178856							
[]	REPARACIÓN ANTIGUA APROPIADA	[]	REPARACION EN MEDLOG						
[]	REPARACION ANTIGUA INAPROPIADA	[]	DAÑO NO AFECTA EL EMBARQUE						
[]	RUTINA DE INSPECCION: PUERTA, PISO, TECHO, COSTADOS								
Tipo de observación: CONTENEDOR APTO PARA ALIMENTO									
Generado: 20/01/2026 10:35:29 - monitorrh@plx.com.pe									

