

MEDLOG

Transport & Logistics

**RECIBO DE INTERCAMBIO
(E.I.R.)****REPORT N° 021918****BOOKING****2026-EBKG15572387**

MARCA	CONTENEDOR	MEDIDA	TIPO	FECHA	HORA	CLASE DE CONTENEDOR	MOV. VACÍO
SZLU	5032699	40	RH	20/01/2026	04:24		OUT MTY
LINEA	TARA	PAYLOAD	AÑO FAB.		NAVE		VIAJE
MSC	4,350.00	30,650.00	2025		MSC SAMIA		NX603R
CLIENTE				AGENCIA			
UVICA S.A.C.				PORT LOGISTICS S.A.C.			

TEMPERATURA	TEMPERATURA(C)	VENTILACIÓN	HUMEDAD	ATMÓSFERA	IMO - UN	IMO - UN
YES	-500	CLOSED	OFF	NO		
COLD TREATMEND	CONDICIÓN	CO2	O2			
SI	RH COLD TREATMENT					

REMARKS / OBSERVACIONES						Observación	Lado	Cant
						ABOLLADURA LEVE	1 BAJA ESTRUCTURA/PISO EXTERIOR	1
							2 PUERTA EXTERIOR	1
1. BAJA ESTRUCTURA / PISO EXT.						2A PUERTA INTERIOR DERECHA	1	
2. PUERTAS EXTERIOR						2B PUERTA INTERIOR IZQUIERDA	1	
2.A PUERTA INTERIOR DERECHO						3A LADO DERECHO INTERIOR	1	
2.B PUERTA INTERIOR IZQUIERDO						3B LADO DERECHO EXTERIOR	1	
3.A LADO DERECHO INTERIOR						4A LADO IZQUIERDO INTERIOR	1	
3.B LADO DERECHO EXTERIOR						4B LADO IZQUIERDO EXTERIOR	1	
4.A LADO IZQUIERDO INTERIOR						5A FRONTAL INTERIOR	1	
4.B LADO IZQUIERDO EXTERIOR						5B FRONTAL EXTERIOR	1	
5.A FRONTAL INTERIOR						6A TECHO INTERIOR	1	
5.B FRONTAL EXTERIOR						6B TECHO EXTERIOR	1	
6.A TECHO INTERIOR						7 PISO INTERIOR	1	
6.B TECHO EXTERIOR								
7. PISO INTERIOR								
OBSERVACIONES						RAYONES POR USO	1 BAJA ESTRUCTURA/PISO EXTERIOR	1
PRECINTO DE LINEA						2 PUERTA EXTERIOR	1	
PRECINTO MEDLOG						2A PUERTA INTERIOR DERECHA	1	
VENT SEAL						2B PUERTA INTERIOR IZQUIERDA	1	
24192259 / C82794 /						3A LADO DERECHO INTERIOR	1	
0060967 /						3B LADO DERECHO EXTERIOR	1	
/ 125127						4A LADO IZQUIERDO INTERIOR	1	
REEFER						4B LADO IZQUIERDO EXTERIOR	1	
DISPLAY	KEY PAD	COMPRESSOR	CABLE 440 V.	POWER PLUG	CONTROLLER	5A FRONTAL INTERIOR	1	
						5B FRONTAL EXTERIOR	1	
LIMPIO CLEAN	SUCIO DIRTY	BUENAS CONDICIONES GOOD CONDITION	DAÑADO DAMAGED	INSPECCIÓN PENDIENTE		6A TECHO INTERIOR	1	
[X]	[]	[X]	[]	[]		6B TECHO EXTERIOR	1	
RUTINAS DE INSPECCIÓN						7 PISO INTERIOR	1	
AFUERA Y DEBAJO DEL CONT.	PUERTAS EXTERIORES E INT.	LADO DER.	LADO IZQ.					
[]	[]	[]	[]			SELLADO	2A PUERTA INTERIOR DERECHA	1
TECHO INTERIOR / EXTERIOR	PARED FRONTAL	SUELO (ADENTRO)					2B PUERTA INTERIOR IZQUIERDA	1
[]	[]	[]					3A LADO DERECHO INTERIOR	1
CHOFER			N° LICENCIA				4A LADO IZQUIERDO INTERIOR	1
							5A FRONTAL INTERIOR	1
							6A TECHO INTERIOR	1
							7 PISO INTERIOR	1
PLACA		CHECKER						
/		JHONNY JONATAN MARTINEZ TORNERO						
N° FACTURA MEDLOG		DNI: 47178856						
[]	REPARACIÓN ANTIGUA APROPIADA	[]	REPARACION EN MEDLOG					
[]	REPARACION ANTIGUA INAPROPIADA	[]	DAÑO NO AFECTA EL EMBARQUE					
[]	RUTINA DE INSPECCION: PUERTA, PISO, TECHO, COSTADOS							
Tipo de observación: CONTENEDOR APTO PARA ALIMENTO								
Generado: 20/01/2026 10:32:09 - monitorrh@plx.com.pe								

