









CONTAINER	TYPE	ISO	LINE	DATETIME	TARE	MP	MANF. DATE	PLATE	CLASS	GATE
SEGU9325290	40RH	45R1	STR	16/05/2024 14:18:51	4590	30410	05/01/2016	C3S717	C	OUT
VESSEL		VOYAGE			CLIENT				STATUS	
PACIFIC REEFER		PPAI190524			WESTFALIA FRUIT PERÚ S.A.C.				OS/OH	


DESCRIPCION	INFORMACIÓN DEL SETEO
Nro. Booking : MBM230051059 Producto : ALIMENTOS FRESCOS Servicio Integral : Precintos : SP , , 2300018482 , , CCF7510 Servicios Adicionales :	Temperatura: 6°C Sensores USDA: 0 Humedad: 0% Cortinas: 1 Ventilación: 0CHM Filtros: 2 CO2: 8% Técnico: Frank Nizama Castro O2: 12% Cold Treatment: NO Control Atmósfera: STANDARD


INTERNO	EXTERNO
Novedades en Puerta  <p>SELLADO,SELLADO</p>	 <p>PARCHE</p>

INTERNO	EXTERNO
Novedades Panel Derecho  <p>MANCHAS NO TRANSFERIBLES,SELLADO</p>	 <p>ABOLLADO</p>

INTERNO	EXTERNO
Novedades Cara Frontal  <p>MANCHAS NO TRANSFERIBLES</p>	 <p>SELLADO</p>

INTERNO	EXTERNO
Novedades Panel Izquierdo  <p>SELLADO,MANCHAS NO TRANSFERIBLES,SELLADO</p>	 <p>ABOLLADO,PARCHE</p>

INTERNO	EXTERNO
Novedades Techo  <p>MANCHAS NO TRANSFERIBLES</p>	

INTERNO	EXTERNO
Novedades Piso  <p>PARCHE,MANCHAS NO TRANSFERIBLES</p>	

Otros Componentes	
PISO INFERIOR - PARCHE - BX24 - 2 TECHO - INTERNO - MANCHAS NO TRANSFERIBLES - TXXX - 0 PUERTA IZQUIERDA - INTERNO - SELLADO - DB2N - 0 PANEL DERECHO - ABOLLADO - RXXX - 0 PANEL IZQUIERDO - ABOLLADO - LXXX - 0 PISO INFERIOR - MANCHAS NO TRANSFERIBLES - BXXX - 0 PANEL DERECHO - INTERNO - MANCHAS NO TRANSFERIBLES - RXXX - 0 PANEL IZQUIERDO - INTERNO - SELLADO - LX10 - 0 PANEL IZQUIERDO - INTERNO - MANCHAS NO TRANSFERIBLES - LXXX - 0 PANEL FRONTAL - SELLADO - FT23 - 0	A) PARCHES ANTIGUOS U:TL0N L:50 A:50 C:1 U:TX10 L:30 A:30 C:5 B) PARCHES DENTRO DEPOT U:TL0N L:50 A:50 C:1OBS:n.a U:TX10 L:30 A:30 C:1OBS:n.a U:LB89 L:200 A:95 C:1OBS:n.a

DAMAGES		PATCHS	INSPECTOR	CONFORMITY RECEIPT
<p>1 Abollado (DT)</p> <p>2 Delaminación (DL)</p> <p>3 Desgaste (WT)</p> <p>4 Doblado (BT)</p> <p>5 Faltante (MS)</p> <p>6 Hinchado (NI)</p> <p>7 Inserto (IT)</p> <p>8 Oxidado (CO)</p>	<p>9 Parche (PT)</p> <p>10 Pintado (PA)</p> <p>11 Plancha metal (MP)</p> <p>12 Rasguño (GD)</p> <p>13 Reparación impropia (IR)</p> <p>14 Sellado (SE)</p> <p>15 Soldaduras (WD)</p> <p>16 Suelto (LO)</p>	<p>PANEL IZQUIERDO - PARCHÉ - LB89 - 1</p> <p>FRISA - PARCHÉ - DB2N - 1</p> <p>PANEL FRONTAL - INTERNO - MANCHAS NO TRANSFERIBLES - FXXX - 0</p> <p>PUERTA DERECHA - INTERNO - SELLADO - DB3N - 0</p> <p>PANEL IZQUIERDO - INTERNO - SELLADO - LX10 - 0</p>	<p>RICHARD ALONSO</p> <p>ROMERO</p> <p>MAURICIO</p>	<p>Empresa : 20525799027 - MONTERRICCO S.R.L</p> <p>Nombre Conductor : CESAR AUGUSTO ROMERO LOPEZ</p> <p>Número Licencia : B02679088</p> <p>CHOFER</p>