





CONTAINER	TYPE	ISO	LINE	DATETIME	TARE	MP	MANF. DATE	PLATE	CLASS	GATE
CAIU5564068	40RH	45R1	STR	24/05/2024 16:07:58	4420	30580	05/05/2015	B5G872	C	OUT
VESSEL		VOYAGE			CLIENT				STATUS	
DUNCAN ISLAND		PPAI260524			WESTFALIA FRUIT PERÚ S.A.C.				OS/OH	

DESCRIPCION	INFORMACIÓN DEL SETEO
Nro. Booking : MBM230051064 Producto : ALIMENTOS FRESCOS Servicio Integral : Precintos : SP , , 2300019718 , , CCF7470 Servicios Adicionales :	Temperatura: 6°C      Sensores USDA: 0 Humedad: 0%      Cortinas: 0 Ventilación: 0CHM      Filtros: 0 CO2: 8%      Técnico: Frank Nizama Castro O2: 12% Cold Treatment: NO Control Atmósfera: LIVENTUS


INTERNO	EXTERNO																																																
<b>Novedades en Puerta</b>																																																	
 <table border="1"> <tr><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>G</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <b>P U E R T A</b> <b>D</b>	H						T						B						G						<table border="1"> <tr><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>T</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>G</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <b>P U E R T A</b> <b>D</b>	H						T	X					B			X			G					
H																																																	
T																																																	
B																																																	
G																																																	
H																																																	
T	X																																																
B			X																																														
G																																																	
REPARADO,PARCHE																																																	


<b>Novedades Panel Derecho</b>																																													
 <table border="1"> <tr><td>H</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>T</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>G</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <b>R</b>	H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RAYADO,REPARADO
H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			
T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			
B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			
G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			
<table border="1"> <tr><td>H</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>T</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>G</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <b>R</b>	H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ABOLLADO
H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			
T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			
B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			
G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			

<b>Novedades Cara Frontal</b>																																																	
 <table border="1"> <tr><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>G</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <b>F R E N T E</b> <b>F</b>	H						T						B						G						<table border="1"> <tr><td>H</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>T</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>G</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <b>F R E N T E</b> <b>F</b>	H	X	X				T	X	X				B	X	X				G	X	X			
H																																																	
T																																																	
B																																																	
G																																																	
H	X	X																																															
T	X	X																																															
B	X	X																																															
G	X	X																																															
PARCHE,SELLADO																																																	

<b>Novedades Panel Izquierdo</b>																																													
 <table border="1"> <tr><td>H</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>T</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>G</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <b>L</b>	H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RAYADO,REPARADO
H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			
T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			
B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			
G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			
<table border="1"> <tr><td>H</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>T</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>G</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <b>L</b>	H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PARCHE,ABOLLADO
H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			
T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			
B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			
G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			

<b>Novedades Techo</b>																							
 <table border="1"> <tr><td>L</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <b>T</b>	L	X										R											PARCHE
L	X																						
R																							
<table border="1"> <tr><td>L</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <b>T</b>	L											R											
L																							
R																							

<b>Novedades Piso</b>																							
 <table border="1"> <tr><td>L</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>R</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <b>B</b>	L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MANCHAS NO TRANSFERIBLES,SELLADO
L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													

<b>Novedades Debajo de la Estructura</b>																							
 <table border="1"> <tr><td>L</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <b>U</b>	L						X	X	X			R	X										PARCHE,PARCHE,PARCHE,SOLDADURAS
L						X	X	X															
R	X																						

<b>Otros Componentes</b>	
PANEL IZQUIERDO - PARCHE - LX29 - 3 PISO INFERIOR - PARCHE - UL7N - 1 MANIGUETA Y SEGUROS - REPARADO - DT2N - 0 TECHO - INTERNO - PARCHE - TL1N - 1 PANEL DERECHO - INTERNO - RAYADO - RXXX - 0 PANEL DERECHO - INTERNO - REPARADO - RB10 - 0 PISO INFERIOR - PARCHE - UL0N - 1 PANEL FRONTAL - PARCHE - FB2N - 1 PISO INFERIOR - MANCHAS NO TRANSFERIBLES - BXXX - 0 PANEL IZQUIERDO - INTERNO - RAYADO - LXXX - 0 PUERTA DERECHA - PARCHE - DB3N - 1	A) PARCHES ANTIGUOS U:TR1N L:30 A:20 C:1 U:TX30 L:20 A:20 C:3  B) PARCHES DENTRO DEPOT U:TL1N L:15 A:15 C:1 U:LB89 L:25 A:25 C:1OBS:Na U:LT2N L:50 A:25 C:1OBS:NA

DAMAGES		PATCHS	INSPECTOR	CONFORMITY RECEIPT
<p>1 Abollado (DT)</p> <p>2 Delaminación (DL)</p> <p>3 Desgaste (WT)</p> <p>4 Doblado (BT)</p> <p>5 Faltante (MS)</p> <p>6 Hinchado (NI)</p> <p>7 Inserto (IT)</p> <p>8 Oxidado (CO)</p>	<p>9 Parche (PT)</p> <p>10 Pintado (PA)</p> <p>11 Plancha metal (MP)</p> <p>12 Rasguño (GD)</p> <p>13 Reparación impropia (IR)</p> <p>14 Sellado (SE)</p> <p>15 Soldaduras (WD)</p> <p>16 Suelto (LO)</p>	<p>FRISA - SELLADO - FX23 - 0</p> <p>PANEL IZQUIERDO - INTERNO - REPARADO - LB10 - 0</p> <p>PISO INFERIOR - PARCHES - UR1N - 2</p> <p>PANEL IZQUIERDO - ABOLLADO - LXXX - 0</p> <p>PISO INFERIOR - SOLDADURAS - UL9N - 0</p> <p>PISO INFERIOR - SELLADO - BXXX - 0</p> <p>PANEL DERECHO - ABOLLADO - RXXX - 0</p>	<p>Carlos David Roque Ayala</p>	<p>Empresa : 20525507000 - TRANSPORTES LOS FERROLES DEL NORTE E.I.R.L</p> <p>Nombre Conductor : ANGEL RAFAEL FIGUEROA TORCATT</p> <p>Número Licencia : Q002686234</p> <p style="text-align: center;"><b>CHOFER</b></p>