





CONTAINER	TYPE	ISO	LINE	DATETIME	TARE	MP	MANF. DATE	PLATE	CLASS	GATE
CAIU5563122	40RH	45R1	STR	23/05/2024 14:43:35	4420	30580	05/05/2015	B3U877	C	OUT
VESSEL		VOYAGE			CLIENT				STATUS	
DUNCAN ISLAND		PPAI260524			WESTFALIA FRUIT PERÚ S.A.C.				OS/OH	


DESCRIPCION	INFORMACIÓN DEL SETEO
Nro. Booking : MBM230051065 Producto : ALIMENTOS FRESCOS Servicio Integral : Precintos : SP , , 2300018246 , , CCF7531 Servicios Adicionales :	Temperatura: 6°C Sensores USDA: 0 Humedad: 0% Cortinas: 0 Ventilación: 0CHM Filtros: 0 CO2: 8% Técnico: Mark Antony Ayala Estrada O2: 12% Cold Treatment: NO Control Atmósfera: LIVENTUS

INTERNO	EXTERNO																																								
Novedades en Puerta																																									
 <table border="1"> <tr><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>G</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p style="text-align: right;">P U E R T A D</p> <p>SELLADO,SELLADO</p>	H					T					B	X	X			G					 <table border="1"> <tr><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>T</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>G</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p style="text-align: right;">P U E R T A D</p> <p>SELLADO</p>	H					T	X				B					G				
H																																									
T																																									
B	X	X																																							
G																																									
H																																									
T	X																																								
B																																									
G																																									

Novedades Panel Derecho																																																																																	
 <table border="1"> <tr><td>H</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>T</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>G</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">R</p> <p>SOLDADURAS,RASGUNADO,SELLADO</p>	H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<table border="1"> <tr><td>H</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>T</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>G</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">R</p> <p>RASGUNADO</p>	H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	X	X	X	X	X	X	X	X	X
H	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																								
T	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																								
B	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																								
G	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																								
H	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																								
T	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																								
B	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																								
G	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																								

Novedades Cara Frontal																																									
 <table border="1"> <tr><td>H</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>T</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>G</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> </table> <p style="text-align: right;">F R E N T E F</p> <p>SELLADO,MANCHAS NO TRANSFERIBLES</p>	H	X	X			T	X	X			B	X	X			G	X	X			<table border="1"> <tr><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>G</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p style="text-align: right;">F R E N T E F</p>	H					T					B					G				
H	X	X																																							
T	X	X																																							
B	X	X																																							
G	X	X																																							
H																																									
T																																									
B																																									
G																																									

Novedades Panel Izquierdo																																																																																	
 <table border="1"> <tr><td>H</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>T</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>G</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">L</p> <p>RASGUNADO,PARCHES,SELLADO</p>	H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<table border="1"> <tr><td>H</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>T</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>B</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>G</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">L</p> <p>RASGUNADO</p>	H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	X	X	X	X	X	X	X	X	X
H	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																								
T	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																								
B	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																								
G	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																								
H	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																								
T	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																								
B	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																								
G	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																								

Novedades Piso																					
 <table border="1"> <tr><td>L</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>R</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">B</p> <p>MANCHAS NO TRANSFERIBLES,SELLADO,SOLDADURAS</p>	L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
L	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
R	X	X	X	X	X	X	X	X	X												

Otros Componentes	
PANEL FRONTAL - INTERNO - SELLADO - FB23 - 9 PANEL DERECHO - INTERNO - SOLDADURAS - RB0N - 1 PISO INFERIOR - MANCHAS NO TRANSFERIBLES - BXXX - 1 PANEL IZQUIERDO - RASGUNADO - LXXX - 1 PANEL IZQUIERDO - INTERNO - RASGUNADO - LXXX - 1 PUERTA DERECHA - INTERNO - SELLADO - DB3N - 2 PISO INFERIOR - SELLADO - BX10 - 1 PANEL FRONTAL - INTERNO - MANCHAS NO TRANSFERIBLES - FX 23 - 1 PANEL DERECHO - RASGUNADO - RXXX - 1 PANEL DERECHO - INTERNO - RASGUNADO - RXXX - 1 PANEL DERECHO - INTERNO - SELLADO - RB10 - 8	A) PARCHES ANTIGUOS U:TL0N L:25 A:30 C:1 U:TR0N L:25 A:35 C:1 U:TR1N L:20 A:20 C:2 U:TR0N L:110 A:60 C:1 U:TR1N L:45 A:60 C:1 U:TL1N L:45 A:60 C:1 U:TX0N L:30 A:30 C:1OBS: B) PARCHES DENTRO DEPOT U:LB0N L:45 A:10 C:1 U:TR0N L:110 A:60 C:1OBS:IMPROPIO //NA

DAMAGES	PATCHS	INSPECTOR	CONFORMITY RECEIPT
1 Abollado (DT) 2 Delaminación (DL) 3 Desgaste (WT) 4 Doblado (BT) 5 Faltante (MS) 6 Hinchado (NI) 7 Inserto (IT) 8 Oxidado (CO) 9 Parche (PT) 10 Pintado (PA) 11 Plancha metal (MP) 12 Rasguño (GD) 13 Reparación impropia (IR) 14 Sellado (SE) 15 Soldaduras (WD) 16 Suelto (LO)	PUERTA IZQUIERDA - INTERNO - SELLADO - DB2N - 2 PISO INFERIOR - SOLDADURAS - BX10 - 1 PANEL IZQUIERDO - INTERNO - PARCHES - LB0N - 1 FRISA - SELLADO - DT2N - 1 PANEL IZQUIERDO - INTERNO - SELLADO - LB10 - 9	Romy MAURICIO YENQUE	Empresa : 20604565708 - TRANSERVIS VIRGEN DE LA PUERTA S.A.C. Nombre Conductor : ADOLFO GREGORIO MERINO TEMOCHE Número Licencia : B03587428 CHOFER