



Lima, 30 de mayo del 2025

Nro. Cotización 1050-2025

Estimados

Oceano Seafood

Presente. -

**Ref.: Lenovo Thinkpad E15
N/S: PF3JL4WS**

De nuestra consideración:

Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente y a la vez informarles que luego de realizada la revisión técnica al equipo detallado en la referencia se observó que el equipo NO enciende debido a problemas con la placa principal, el procesador se encuentra dañado y recalienta demasiado. Adicional la cubierta de la tapa de pantalla presenta golpes y rotura en la base. El equipo requiere mantenimiento preventivo con cambio de pasta térmica.

Se adjunta imágenes de lo encontrado.

A continuación, reparación del equipo y mantenimiento preventivo con cambio de pasta térmica.

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Precio Unitario Soles</i>	<i>Precio Total Soles</i>
1	Intercambio de Placa principal	S/. 790.00	S/. 790.00
1	Reconstrucción y pintado de cubierta de pantalla y base del equipo. Mantenimiento preventivo con cambio de pasta térmica.	S/. 310.00	S/. 310.00
		TOTAL	S/ 1100.00

IMPORTANTE:

Precio **NO** Incluye IGV.

La disponibilidad es de 05 días luego de realizado el depósito correspondiente.

FORMA DE PAGO:

Abonar a la Cta. Cte BCP en MN 192-8142769-0-89.

Cuenta en dólares: 192-8142783-1-41

CCI: 00219200814276908936

Presupuesto sujeto a cambio sin previo aviso.


La validez del presupuesto es de 2 días

Sin otro particular y agradeciendo su preferencia por nuestros servicios, quedamos de ustedes.


Atentamente,
Área Comercial
RV SERVITEIN



Base rota



Cubierta pantalla con golpe





Cubierta de pantalla con Golpe

