

Lima 14 de febrero de 2025
Oferta N° 101-02/25

Señores
PUERTOS DEL PACIFICO
Presente.-

Atención : Ing. Alex Cárdenas

Referencia : INFORME : Inspección técnica absorbente- Callao

Estimados señores:

En atención a su solicitud, sometemos a su consideración nuestro presupuesto por la atención del servicio de urgencia en la inspección de su equipo absorbente el pasado 04 de febrero del 2025.

01 SERVICIO DE INSPECCION DE ABSORBENTE

- Regulación de rack de valvulas mariposa
- Inspeccion rack de electroválvulas
- Inspección de chapaletas succion/ descarga
- Inspeccion Tablero de control
- Pruebas con agua
- Informe técnico

VALOR VENTA TOTAL : US\$ 600.00 mas IGV

INFORME TECNICO:

Equipo absorbente no opera correctamente con falla en apertura de válvula mariposa.

Se revisa regulación de las válvulas y su posición abierto/cerrado y se corrige la operación del rack,

Se comprueba la operatividad del software del absorbente en el tablero de control.

Se inspeccionan las chapaletas de succión y descarga observando que el sello es imperfecto.

TELEFAX: 51(1) 389 3039

Oferta N° 101-02/25
Pág.2

Se prueba con agua , observando inestabilidad en el flujo de descarga y retorno de aire por el mangueron de succión.

Este retorno de aire se debe precisamente a fallas en el sello de las chapaletas de succión.

CONCLUSIONES:

Equipo queda operativo en lo refererido al sistema de operación automático.

Revisar el sellado de las válvulas de succión y descarga para corregir la inestabilidad de su funcionamiento y evitar el retorno de aire hacia el mangueron de succion

Atentamente,

Ing. Jose Córdova C.