



RUC: 20608880462

Señores:

Lima, 17 de agosto del 2026

OCEANO SEAFOOD S.A.

Atención: [Ing. Roció Minaya](#)

Email: rocio.minaya@osf.pe

Telf.: 953 801 961

Asunto: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REBOBINADO DE MOTOR HELICE HELITECH BOBINA 1/2HP, CORRECTIVO REBOBINADO DE MOTOR DE 3HP Y CORRECTIVO REBOBINADO MOTOR CON VENTILADOR DE 5HP – CAMARA 02 - OCEANO SEADFOOD**

Estimado(a):

Es grato dirigirnos a usted a fin de saludarle muy cordialmente, atendiendo su solicitud de cotización de la referencia y de acuerdo a los datos proporcionados por ustedes, nos es grato cotizarles como sigue:

Descripción del servicio

Ítem	Descripción	Cantidad	P. Uni (S/)	Total (S/)
01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REBOBINADO DE MOTOR HELICE HELITECH BOBINA 1/2HP - CAMARA 02 - OCEANO SEADFOOD • Campo eléctrico: Aislamiento con papel nomex Alambre de cobre H 200°C INDECO Conexiones internas del rebobinado soldado con PLATA Cinta POLYESTER Barnizado especial tipo H 600° grados Estufado de estator al horno • Campo mecánico: Cambio de Rodamientos SKF (02 Unid) Grasa para alta temperatura Verificación de tapas Verificación de eje • Campo montaje: Desmontaje y montaje de motor Análisis vibracional Prueba según protocolo (megóhmetro)	01	700.00	700.00
02	SERVICIO ADICIONAL DE MOTOR HELICE HELITECH BOBINA 1/2HP - CAMARA 02 - Fabricación de brida para soporte de capacitador	01	50.00	50.00
03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REBOBINADO DE MOTOR DE 1.3KW - CAMARA 02 - OCEANO SEADFOOD • Campo eléctrico: Aislamiento con papel nomex Alambre de cobre H 200°C INDECO Conexiones internas del rebobinado soldado con PLATA Cinta POLYESTER Barnizado especial tipo H 600° grados Estufado de estator al horno	01	950.00	950.00



RUC: 20608880462

• **Campo mecánico:**

Cambio de Rodamientos SKF (02 Unid)
Grasa para alta temperatura
Verificación de tapas
Verificación de eje

• **Campo montaje:**

Desmontaje y montaje de motor
Análisis vibracional
Prueba según protocolo (megóhmetro)

**SERVICIO ADICIONAL DE MOTOR DE 1.3KW - CAMARA
02 - OCEANO SEADFOOD**

01

700.00

700.00

Incluye:

- 04
- Embocinado de tapa lado acople y lado no acople
 - Rellenado y rectificado de eje lado acople y lado no acople
 - Reparación de 02 brazos de sujeción de fierro fundido
 - Rectificado de la bocina de la turbina
 - Suministro de sello de felpa

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
REBOBINADO DE MOTOR HELICE HELITECH BOBINA
1/2HP - CAMARA 02 - OCEANO SEADFOOD**

01

700.00

700.00

• **Campo eléctrico:**

Aislamiento con papel nomex
Alambre de cobre H 200°C INDECO
Conexiones internas del rebobinado soldado con
PLATA
Cinta POLYESTER
Barnizado especial tipo H 600° grados
Estufado de estator al horno

05

• **Campo mecánico:**

Cambio de Rodamientos SKF (02 Unid)
Grasa para alta temperatura
Verificación de tapas
Verificación de eje

• **Campo montaje:**

Desmontaje y montaje de motor
Análisis vibracional
Prueba según protocolo (megóhmetro)

**SERVICIO ADICIONAL DE MOTOR HELICE HELITECH
BOBINA 1/2HP - CAMARA 02 - OCEANO SEADFOOD**

01

300.00

300.00

Incluye:

- 06
- Embocinado de tapa lado acople y lado no acople
 - Rellenado y rectificado de eje lado acople y lado no acople

TOTAL

S/

3,400.00

RUC: 20608880462

Condiciones Comerciales y observaciones

- Nuestros precios **NO** incluyen IGV (**18%**)
- La forma de pago: **Factura a 07 días**
- Tiempo de entrega: **12 días hábiles**
- Validez de oferta: **15 días**
- **SMI PRETELL INGENIEROS** realizará la entrega de lo solicitado a planta **OCEANO SEAFOOD S.A**
- Nuestros precios **no incluyen** otros **trabajos** que no estén **especificados** en el presente **documento**
- Cta. BBVA Dólares 0011 0116 0100060605 11 / Interbancario 011 116 000100060605 11
- Cta. BBVA Soles 0011 0116 0100060591 13 / Interbancario 011 116 000100060591 13
- Cuenta de detracciones convencional Soles (S/): 00051205332

ATTE.

Daniel Ruesta

Área de Ventas



PRETELL
SERVICIO MANTENIMIENTO E INNOVACIÓN