



CLIENTE: OCEANO FISHING

Piura, 09 de noviembre del 2023

REPARACION DE TORNILLO HELICOIDAL DE MOLINO DE HIELO N° - PLANTA N°1					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario (S/.)	P.Parcial (S/.)
<b>1.00</b>	<b>REPARACION DE MOLINO DE ACERO INOXIDABLE</b>				<b>S/ 5,263.00</b>
1.01	Reparación y rectificado 5 helicoidales pertenecientes al tornillo	Und.	5.00	750.00	3750
1.02	Rellenar con soldadura supercito y rectificar los puños de apoyo en ambos extremos del tornillo.	glb	1.00	315.00	315
1.03	Fabricar y montar nuevo disco axial del tornillo helicoidal	glb	1.00	320.00	320
1.04	Limpieza mecánica completa del tornillo helicoidal	glb	1.00	280.00	280
1.05	Aplicación de líquido acondicionar de metal, previo al galvanizado en caliente	glb	1.00	278.00	278
1.06	Galvanizado en caliente de todo el tornillo helicoidal, con un espesor final de galvanizado de 5 micras.	glb	1.00	320.00	320
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>S/ 5,263.00</b>

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES Y 00/100 SOLES + IGV

factura 15 días recepcionado a la mercadería  
tiempo d entrega 7 días

Cuentas bancarias

BANCO	TIPO CUENTA	MONEDA	N° CUENTA
BBVA	Cta. Corriente	Soles	0011-05540100018864
	Cta. Interbancaria	Soles	011-554-000100018864-37
	Cta corriente	Dólares	0011 0554 0200321203
	Cta interbancaria	Dólares	011 554 000200321203-38