PEDIDO #1 (POZO PROFUNDO)					
REQUERIMIENTO DE: SONDA DE NIVEL					
Fecha: 22/04/2026					
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Modelo**	**Cantidad**	**Observaciones**
1	Sonda / Electrodo de nivel por conductividad	Schneider	LA9 RM201	2UND	Reemplazo por inestabilidad en la medición de nivel
Justificación técnica:					
Se evidenció arranque intermitente de la bomba debido a señal inestable del sistema de nivel. Se recomienda reemplazo de la sonda para asegurar continuidad operativa.					