



Fecha 24/02/2020
 Presupuesto 2048-20
 N° de acta

Calle Alfonso Ugarte 1180 La Perla - Callao
 ☎ 5599053 📠 946450072 ✉ 51*645*72

Atte.

Dpto de mantenimiento

Empresa: **OCEANO SEAFOOD**

E/P FLOR

Me es grato saludarlo y a la vez hacerle entrega de la siguiente cotización, por trabajos de soldadura en consola, realizado en el puerto de paíta.

ITEM	DESCRIPCION	CANT	P. UNIT	COSTO
1.- TRABAJOS DE SOLDADURA EN PUENTE				
	Fabricacion e instalacion de techo en consola de mando.	1.00	420.00	420.00
	Instalacion de cancamo en pluma auxiliar.	1.00	390.00	390.00
	Instalacion de rejilla en cubchete.	1.00	220.00	220.00
	Fabricacion e instalacio de base para antena. <i>- Tes Acom.</i>	1.00	120.00	120.00
	Fabricacion e instaacion de base para satelital. <i>NO</i>	2.00	120.00	240.00 <i>NO</i>
	Instalacion de tuberia para cable de antena.	1.00	240.00	240.00
	Instalacion de base para sonar en la cofa. <i>- ccasonda.</i>	1.00	120.00	120.00
	Instalacion de base filtro racor.	1.00	95.00	95.00
	Instalacion de rejilla en cubichete. <i>NO</i>	1.00	130.00	130.00 <i>NO</i>
	Reparación de spool. <i>en consola. @cupuerta bodega.</i>	2.00	95.00	190.00
	Prueba de equipo.			
	Costo US\$			2165.00
2.- MATERIALES				
	Tuberia de 2" x 3 mts.	1.00	25.00	25.00
	Planche de 1 x 5 x 20"	1.00	60.00	60.00
	Oxigeno de 10 mts.	1.00	55.00	55.00
	Planche de 1/4 x 4 x 12"	2.00	25.00	50.00
	Soldadura 6011 - 1/8	10.00	8.00	80.00
	Soldadura 7018-1/8	10.00	8.00	80.00

Costo US\$ **350.00**
COSTO TOTAL USD 2515.00

Condiciones comerciales

Los precios mencionados estan en dolares americanos y no incluye el I.G.V.
 Tiempo de ejecucion del trabajo 4 días
 Tiempo de garantia 6 meses
 Pago contra entrega

Atentamente,

Oscar Valenzuela
 E P
 FLOR

DESCUENTO 20%

\$ 2,012 + 560

[Signature]