

INGENIERIA MECANIZADA

De Víctor Moscoso Huerta

Inca N- 103 Cerro Colorado

cel... 976761020

Email: vicente_mh@hotmail.com

PRESUPUESTO:

Señor(es)>

MATARANI SAC

Atención Sr. Juan Lazo Herrera

(jefe de Mantenimiento)

REPARACION DE MOTOREDUCTOR TAMBOR DE PRODUCTOR DE HIELO

Cambio de accesorios de sinfín principal,

Rodamientos de billas,

Rodamientos de base,

Retenes de corona

Rodajes axiales

Previa limpieza cambio de grasa en puntos de fricción

El costo de todo es de S/1850.00 + IGV

El montaje se hará en el taller de acuerdo como vino con los accesorios nuevos con la devolución de todos los cambios que se hizo.

Arequipa 05 de abril del 2019

Atentamente Víctor Moscoso huerta

RUC 10293399129