



¡29 Años De Experiencia Sirviendo A Ud.!



Piura 13 de agosto de 2019

**SRES :: EXPORTADORA CETUS SAC**

**RUC**

Nos es grato alcanzarle nuestra cotización por la reparación de cajón isotermico.

**Características técnicas**

Largo : 6.70.  
Ancho : 2.30 mts.  
Altura de baranda: 2.20 cm.

**NOTA:** dichas medidas pueden ser modificadas según el largo del chasis .  
La reparación consiste en reparar las partes dañadas del furgón isotermico las cuales son

**Partes dañadas por arreglar del furgón isotermico**

- Vigas C de 4" de altura x 2" de ¼
- Parachoques posterior
- Base de baterías
- Laterales dela parte de los filos de abajo (janba)
- Barandas de plancha 1/16" con marco de tubo de 2x2" de 2mm.

**Accesorios**

- barandas laterales antiempotre reglamentarias.
- Luces de ruta perimetrales
- Porta extintor.
- Pota conos.
- Parachoques posterior.

**Terminación**

Pintado a los colores del kiliente .

**PRECIO A TODO COSTO EN SOLES S/ 4.000.00 no incluye igv**

**Condiciones de pago** : Contado

**Fecha de entrega** : 05días útiles

Piura: Urb. El trebol Mz.E lote 07 frente al Eppo. Cel.: 936285448  
Sullana: Av. Panamericana MZ. 131 Lote 01 Centro de jibito cel.:945757208 - 9998859320  
carrocerias-viera1995@hotmail.com

Encuentran  
Carroce

20603930542