

# **INDUSTRIAL COMPANY INGENIERIA Y** **PROYECTOS EIRL.**

**RUC 20603023073**

Mz. J Lote 14 A.H. 18 de Mayo – Piura (a cuatro cuadras de migraciones)

Celular 964737642 – 920782465

[industrialcompanyeirl@gmail.com](mailto:industrialcompanyeirl@gmail.com)

**SRES: OCEANO**

**ATENCION: Ing. Iván chungu / Licenciada Yolanda Pacheco**

## **REPARACION DE TARJETA DE CONTROL DE ARRANCADOR**

### **ELECTRONICO ALTISTAR 22**

- Desmontaje de tarjeta electrónica.
- Revisión de circuitos electrónicos en tarjeta control
- Enlace circuito microprocesador Unisab Tablero de fuerza.
- Cambio de circuitos electrónicos en mal estado
- Instalación y pruebas en generador

**Importe \$ 720.00 Dólares + IGV**

### **Condiciones Comerciales**

El importe no incluye IGV.

la reparación se inicia después de recibida la Orde de Servicio y con el 70% de adelanto y el saldo después de entregada la tarjeta reparada.

**Tiempo aproximado de la reparacion 02 – 03 días**

Validez de la oferta 07 Días después de recibida.

**Cuenta Dolares Banco Interbank**

**7733121754915**

**Código interbancario CCI**

**00377301312175491596**

**Piura 28 de Julio del 2020**