

COTIZACIÓN 020 - 060201

CLIENTE: EXPORTADORA CETUS S.A.C. FECHA: 6/02/2020
 RUC: 20515162578
 DIRECCION: AV. LOS DIAMANTES MZA. C LOTE. 7 Z.I. SEGUNDA ETAPA (A ESPALDAS DE SEAFROST) PIURA - PAITA - PAITA
 CONTACTO:
 REFERENCIA: REBOBINADO DE ESTATOR

Estimados Señores:

En atención a su solicitud, les hacemos llegar nuestra propuesta económica de acuerdo a lo solicitado.

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UM	PRECIO UNIT. S/.	PRECIO TOTAL S/.
1	SERVICIO REBOBINADO DE ESTATOR PARA MOTOR 40 HP	1	UND	1,864.24	1,864.24
2	KIT DE RODAMIENTOS PARA MOTOR DE 40HP	1	UND	300.00	300.00
				SUBTOTAL S/.	2,164.24
				IGV (18%)	389.56
				TOTAL S/.	2,553.80

El servicio incluye:

- * Rebobinado de estator, barbizado, estufado
- * Pruebas de aislamiento
- * Desmontaje de rotor del estator, extraccion de alambre deteriorado





CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO:	CONTADO
MONEDA:	SOLES
TIEMPO DE ENTREGA:	1 SEMANA DESPUES DE LA O.C Y ABONO
VALIDEZ DE OFERTA:	15 DIAS
OBSERVACIONES	

CUENTAS REPRESENTACIONES SERELSA SRL

SCOTIABANK SOLES	2973944
SCOTIABANK DOLARES	4803826
BCP SOLES	5352289843065
BCP DOLARES	5352256928100
BBVA CONTINENTAL SOLES	0011-0087-0100004865-40
BBVA CONTINENTAL DOLARES	0011-0087-0100004873-44
BANCO DE LA NACION	00 - 671 - 080467 (DETRACCIÓN)

OFICINA PRINCIPAL

 L. de la Puente Uceda Mz H Lt 01 / Carr. Tambogrande - Sullana
 (073) 503574  966278792  www.serelsa.pe