



Lima, 30 noviembre del 2021

Nro. Cotización 304-2021

Estimados
Oceano Seafood
Atención: Sr
Presente.-

Ref.:Lenovo V330-15ikb
N/S: R90S3JD9

De nuestra consideración:

Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente y a la vez informarles que luego de realizada la revisión técnica al equipo detallado en la referencia, se diagnosticó que el equipo enciende por unos segundos y luego se apaga sola, el problema es ocasionado por la placa principal.

A continuación, el costo de la reparación:

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Precio Unitario Soles</i>	<i>Precio Total Soles</i>
1	Reparación de placa Principal	280.00	280.00
		TOTAL	S/. 280.00

IMPORTANTE:

Los precios **NO** incluyen el IGV.

La garantía otorgada por la reparación de placa es de 03 meses.

La disponibilidad es de 02 días luego de realizado el depósito correspondiente.

FORMA DE PAGO:

Abonar a la Cta. Cte BCP en MN 192-8142769-0-89.

Cuenta en dólares: 192-8142783-1-41

CCI: 00219200814276908936

Sin otro particular y agradeciendo su preferencia por nuestros servicios, quedamos de ustedes.

Atentamente,
Área Comercial
RV SERVITEIN