



DIRECCION URB. LOPEZ ALBUJAR 1ERA ETAPA MZA. D LOTE 23. SULLANA- SULLANA - PIURA  
 TELEFONO +51 950 378 647 / +51 992 311 869 /  
 CORREO [VICESAR.EIRL@HOTMAIL.COM](mailto:VICESAR.EIRL@HOTMAIL.COM)

FECHA	14/02/2022
COTIZACION N°	VICESAR-020-2022
REV	0

**DATOS DEL CONTACTO**

NOMBRE DEL CLIENTE ING. LUIS VELASQUEZ BELLO  
 EMPRESA OCEANO SEAFOOD S.A.  
 DIRECCION AV. MANUEL OLGUIN NRO 211 INT. 4 (TORRE OMEGA-PISO 4)  
 TELEFONO +51 (1) 715 4533  
 RUC 20600581768

Estimado Ing. Velasquez,

A continuación, el costo de Servicio de Instalación y mantenimiento preventivo de UPS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL
1	SERVICIO DE INSTALACION				
	SERVICIO INCLUYE:				
1.1	CONEXIONADO DE UPS EN SITU	EA	1.00	\$ 125.00	\$ 125.00
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA				
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
				<b>COSTO DIRECTO (\$)</b>	<b>\$ 125.00</b>
				<b>IGV 18%</b>	<b>\$ 22.50</b>
				<b>TOTAL SERVICIO</b>	<b>\$ 147.50</b>

**NOTAS**

El precio total de la cotización es de Ciento Cuarenta y siete con 50/100 dolares americanos.

**FORMA DE PAGO: 50% al Inicio del Servicio, 50% al finalizar el servicio**

**Cuentas Corriente Soles**

Interbank 898-3003798687  
 CCI 00389800300379868741

**Cuentas Corriente Dolares**

Interbank 898-3003798694  
 CCI 00389800300379869000

Sin otro particular y agradecido su preferencia por nuestros servicios, quedamos atentos.

Atentamente

**VICESAR E.I.R.L.**  
 Walter Cesar Castillo Casullo  
 TITULAR GERENTE