

HERRERA INGENIERIA PORTUARIA EIRL

RUC: 20560089342

CONSULTORIA – INGENIERIA – CONSTRUCCION

Lima, 23 de abril del 2021

Sres.

Pesquera Altair

Paita

Att: Raúl Cilloniz

Ref.: Inspección Físico Estructural del muelle Altair Paita

Muy señores nuestros:

De acuerdo con la comunicación recibida les alcanzamos el presupuesto por la inspección físico estructural del muelle ubicado en el puerto de Paita.

Antecedentes

Pesquera Altair tiene una planta de procesamiento hidrobiológico que posee un muelle pesquero, el motivo de la presente inspección es evaluar dicho muelle.

Alcance del servicio

Se realizará la inspección estructural de toda la infraestructura comprometida, los pasos a seguir se describen a continuación:

- Visita al muelle mencionado (Paita) para levantamiento de información física.
- Estudio de la parte superficial, levantamiento de medidas, análisis del estado del concreto, se realizarán los planos correspondientes para inventariar todos los elementos estructurales existentes y su estado y compromiso estructural.
- Luego de recepcionado los informes se estudiarán las alternativas de reparación del muelle de acuerdo con el resultado del soporte estructural del muelle, los procesos constructivos y costo.
- Se emitirán un informe, que contendrá la siguiente información:
 - Memoria Descriptiva Estructural
 - Estudio de los elementos estructurales superficiales.
 - Planos (planta y elevación).
 - Alternativas de reparación si las amerita luego de la inspección.
 - Presupuesto de reparación del muelle.
 - Recomendaciones generales de operación del muelle.

Costo y plazo del servicio

El costo del servicio es US\$ 3,000.00 más IGV y se concluirá en 20 días calendario.

Esperando haber cumplido con sus inquietudes me despido.

Atentamente,


Ing. Oscar Herrera Aldana

Gerente

HERRERA INGENIERIA PORTUARIA EIRL