

AUTORIZADA MEDIANTE RESOLUCION N° 487-2020-MINSA-DSRSLCC

COTIZACIÓN 215-2022

Piura 16 de Junio del 2022

SEÑORES: OCEANO FISHING

ATENCION: Ingeniera Jacquelin Panta

REQ : xxxxxx

ASUNTO:

SERVICIO DDD / LIMPIEZA DESINFECCIÓN RESERVORIO DE AGUA MUELLE ALTAIR

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez presentarle nuestra propuesta Económica para lo solicitado.

ITEM	DETALLE	CANT. Unid.	M ³	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL SERVICIO
01	SERVICIO DDD MUELLE	01	----	A TODO COSTO	S/ 720.00
02	LIMPIEZA DE TANQUE CISTERNA DE AGUA POTABLE	01	1.10	250.00	S/ 250.00
INCLUYE: <ul style="list-style-type: none"> SCTR SALUD Y PENSION EPP (Lentes googles, trajes tivek, botas de jebe con punta de acero, casco de seguridad, etc.) 01 SUPERVISOR 02 OPERARIOS CERTIFICADO AUTORIZADO POR MINSA 		NO INCLUYE COSTO DE PRUEBAS COV-19			
OBSERVACIONES: <ul style="list-style-type: none"> TODO SERVICIO SERA PROGRAMADO CON UNA SEMANA DE ANTICIPACIÓN PREVIA OS / OC CORRESPONDIENTE. 		COSTOS NO INCLUYE DE IGV		TOTAL	
				S/ 970.00	

La presente propuesta incluye tributos, seguros, transportes, inspecciones, y los costos laborales conforme a la legislación vigente, cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda tener incidencia se considerara como sobre el costo del servicio a contratar.

SERVICIO	INSUMO	PROCEDIMIENTO
LIMPIEZA DE RESERVORIOS DE AGUA POTABLE	<ul style="list-style-type: none"> HIPOCLORITO DE CALCIO 50 ppm AMONIO CUATERNARIO BOMBA SUMERGIBLE PAÑOS DE MICROFIBRA 	<ul style="list-style-type: none"> Retirar agua mediante bomba sumergible. Desconectar tomas de líneas de almacenamiento de reservorios(si fuera el caso) Ingresar al reservorio con los EPP'S correspondientes. Supervisor o vigía atento a cualquier condición insegura. Limpiar techos, paredes, pisos de reservorio. Enjuagar reservorio. Aplicar desinfectante mediante aspersor manual en parte interna y externa de reservorio. Luego de 30 minutos enjuagar reservorios. Llenar nuevamente reservorio de agua. Verificar funcionamiento del sistema de llenado de reservorios antes de solicitar la confirmación del servicio.
DESINSECTACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> DELTAMETRINA 2.5 % 	<ul style="list-style-type: none"> Inspección del área Retiro de personal no involucrado

Correo: ireyes.risco@refefum.com / mester.romero@refefum.com

CEL: ENTEL 947237809 / CLARO 993746261.

DIRECCIÓN: OF.PRINCIPAL: SAN ISIDRO Mz N1 Lot. 22 ZONA ALTA PAITA / OF. INFORMATIVA: SIMON BOLIVAR #676 ETEN PUERTO-CHICLAYO

		<p>en servicio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicación de insecticida mediante equipo moto pulverizador SOLO 423 - Señalización de reingreso al área tratada. - Limpieza de área tratada
DESINFECCIÓN DE AMBIENTES	- AMONIO CUATERNARIO	<ul style="list-style-type: none"> - Inspección del área - Retiro de personal no involucrado en servicio - Aplicación de desinfectante mediante micro difusor VECTOR FOG C-150 - Señalización de reingreso al área tratada.

COND. DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS
CTA CORRIENTE: 0011-0285-0201384908 / CCI 011-285-000201384908-44 BBWA CONTINENTAL
CTA. DETRACCIÓN: 00-638-033720 / CCI 01863800063803372071 BANCO DE LA NACION
VIGENCIA: 07 días



Correo: ireyes.risco@resecum.com / mester.romero@resecum.com

CEL: ENTEL 947237809 / CLARO 993746261.

DIRECCIÓN: OF.PRINCIPAL: SAN ISIDRO Mz N1 Lot. 22 ZONA ALTA PAITA / OF. INFORMATIVA: SIMON BOLIVAR #676 ETEN PUERTO-CHICLAYO



CONTROLAMOS LAS PLAGAS MEJORAMOS TU VIDA

Correo: ireyes.risco@refefum.com / mester.romero@refefum.com

CEL: ENTEL 947237809 / CLARO 993746261.

DIRECCIÒN: **OF.PRINCIPAL: SAN ISIDRO Mz N1 Lot. 22 ZONA ALTA PAITA** / **OF. INFORMATIVA: SIMON BOLIVAR #676 ETEN PUERTO-CHICLAYO**