

**ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECANICO DEL NORTE – ADEN E.I.R.L.**

Urb. Los Tallanes Mz. G Lote 3 – II Etapa – Piura – Peru. Telf: (051-73) 35-1755  
R.U.C: 20484044997

**PRESUPUESTO N° 0689-2023**

Señores: PESQUERA ALTAIR S.A.C.

Fecha: 12/08/2023

RUC: 20603046472

Dirección: AV. MANUEL OLGUIN NRO. 211 DPTO. 101 INT. 401 URB. LOS GRANADOS (TORRE OMEGA PISO 4) LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

Atención: Anibal Castillo

Celular: 914 428 347

Referencia: *Mantenimiento Preventivo de Sistema de Utilización 10 kV de Planta Altair - Tierra Colorada*

Moneda: Soles

**PRESUPUESTO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE UTILIZACIÓN 10 KV PARA PLANTA ALTAIR - TIERRA COLORADA**

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	TOTAL	
				P.U.	P.T.
I	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE UTILIZACIÓN 10 KV</b>	1.00	Glb	10,400.00	10,400.00
	Incluye:				
	° Análisis termográfico de los componentes del sistema de utilización y tablero general.				
	° Mantenimiento de línea de media tensión: Inspección, limpieza de ferretería y aisladores con solvente dieléctrico, ajuste de pernos de todos los contactos, megado de cable aéreo y subterráneo N2XS Y de llegada a subestación.				
	° Mantenimiento preventivo de trafomix de distribución que contempla: limpieza, aplicación de solvente dieléctricos, ajuste de bornes, inspección de la parte física y medición de resistencia de aislamiento				
	° Mantenimiento de seccionadores Cut-out: Verificación de la capacidad de fusibles, limpieza, aplicación de grasa cobreada en los puntos de contacto, pruebas de cierre y apertura.				
	° Mantenimiento de celda de llegada, verificación de fusibles, aplicación de solvente dieléctrico y de grasa cobreada en puntos de contacto pruebas de cierre y apertura.				
	° Retiro de aceite de los dos transformadores de distribución y trafomix para análisis de rigidez dieléctrica.				
	° Mantenimiento preventivo de transformadores de distribución que contempla: limpieza, aplicación de solvente dieléctricos, ajuste de bornes, inspección de la parte física y medición de resistencia de aislamiento				
	° Mantenimiento de tablero eléctrico que contempla: retiro de polución, aplicación de solvente dieléctrico, ajuste de bornes, prueba mecánica manual de los interruptores, medición de aislamiento del cable de llegada, revisión del estado físico y revisión del sistema de control.				
	° Mantenimiento de banco de condensadores que contempla: retiro de polución, aplicación de solvente dieléctrico, ajuste de bornes, prueba mecánica manual de los interruptores, .revisión del estado físico, revisión de estado del regulador de factor de potencia y revisión del sistema de control de actuación de los contactores				
	° Limpieza general de toda la subestación: cables, cunetas.				
	° Reemplazo de sílica gel para dos transformadores de distribución				
	° Incluye costo por derecho de corte de energía y elaboración de documentación que solicita Enosa				
<b>SUB TOTAL SIN IGV</b>				<b>S/</b>	<b>10,400.00</b>

**SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES****CONDICIONES COMERCIALES**

- ° Precios en Soles.
- ° Precios NO incluyen IGV.
- ° NO incluye los trabajos correctivos y/o reemplazo de materiales.
- ° NO incluye el mantenimiento y certificación de los pozos a tierra.
- ° Tiempo de ejecución sera de 01 días calendario con corte de energía programado por el lapso de 08 horas.
- ° Servicio puesto en planta del cliente.
- ° Forma de pago será contra entrega de informe.
- ° Vigencia de la propuesta sera de 10 días calendario

**NUMEROS DE CUENTA**

BCP Soles: 475-1842096-0-08

BCP Dolares: 475-1846950-1-48

SCOTIABANK Soles: 6958885

SCOTIABANK Dolares: 3146959

INTERBANK Soles: 720-3000742229

INTERBANK Dolares: 720-3000742236

BANCO CONTINENTAL Soles: 0011-0267-0100060488

BANCO CONTINENTAL Dolares: 0011-0245-010005312

BANCO DE LA NACION DETRACCIONES: 00-631-065937

Atentamente,



Ing. JOSE A. DUEAN PEREZ  
GERENTE  
ADEN E.I.R.L.  
Asesoría y Diseño Eléctrico, del Norte