



PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD POR
MONITOREO

CÓDIGO: PL.OPE.TM.001-23

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 25/05/2025

Estimados Sres. SAFRESCO PERU S.A.

SLPC: 08331
Booking: 39023860
Nave: CMA CGM ESTELLE
Planta: CHINCHA
Cita: 24/05/2025 00:00 p.m.
Tnal. ingreso: DP WORLD CALLAO
Transportista TRANSPORTE RICARDO
Conductor: DIONICIO RAMON
Placa: AAW764
Carreta: A9C997
Contenedor: HLBU9431364

REPORTE FINAL DE MONITOREO

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
23/05/2025 05:47 p.m.	Unidad en Terminal para Recojo	UNIDAD EN COLA PARA RETIRO	-11.9526233	-77.1308333	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ B6Y713-A9C997
23/05/2025 06:23 p.m.	Unidad en Terminal para Recojo	UNIDAD EN COLA PARA RETIRO	-11.952895	-77.13071	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ B6Y713-A9C997
23/05/2025 08:36 p.m.	Unidad en Terminal para Recojo	UT EN COLA DE INGRESO DE RETIRO	-11.9535667	-77.13082	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ B6Y713-A9C997
23/05/2025 10:55 p.m.	Unidad Saliendo de Terminal	UT SALIENDO DEL ALMACEN DE RETIRO	-11.9691217	-77.1256083	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ B6Y713-A9C997
24/05/2025 01:20 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT POR PEAJE DE CHILCA	-12.5362033	-76.719845	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ B6Y713-A9C997
24/05/2025 02:53 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT POR PEAJE DE CHILCA	-12.5362033	-76.719845	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ B6Y713-A9C997
24/05/2025 05:07 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT POR PEAJE DE CHILCA	-12.5362033	-76.719845	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ B6Y713-A9C997
24/05/2025 06:45 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT POR PEAJE DE CHILCA	-12.5361333	-76.7199333	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ B6Y713-A9C997
24/05/2025 08:53 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT SAN VICENTE DE CAÑETE	-13.0802117	-76.4402767	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ B6Y713-A9C997

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
24/05/2025 10:39 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN ESPERA DE ATENCION	-13.5487883	-76.1205683	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ B6Y713-A9C997
24/05/2025 00:41 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN ESPERA DE ATENCION	-13.5476783	-76.118705	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ B6Y713-A9C997
24/05/2025 02:01 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO	-13.54797	-76.1194033	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ B6Y713-A9C997
24/05/2025 04:03 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO	-13.54775	-76.1192783	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ B6Y713-A9C997
24/05/2025 05:38 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT CARGADA / CON FALLA MECANICA A LA ESPERA DE AUXILIO TECNICO	-13.547715	-76.1192733	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ B6Y713-A9C997
24/05/2025 07:24 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT CARGADA / CON FALLA MECANICA A LA ESPERA DE AUXILIO TECNICO	-13.54776	-76.1193067	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ B6Y713-A9C997
24/05/2025 09:08 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT CARGADA / CON FALLA MECANICA A LA ESPERA DE AUXILIO TECNICO	-13.5477517	-76.1193133	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ B6Y713-A9C997
24/05/2025 11:08 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT CARGADA / CON FALLA MECANICA A LA ESPERA DE AUXILIO TECNICO	-13.5477517	-76.1193133	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ B6Y713-A9C997
25/05/2025 00:30 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT CARGADA / CON FALLA MECANICA. LLEGO AUXILIO MECANICO	-13.5477517	-76.1192983	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ B6Y713-A9C997
25/05/2025 02:37 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT CARGADA / CON FALLA MECANICA. LLEGO AUXILIO MECANICO	-13.5480067	-76.1191833	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ B6Y713-A9C997
25/05/2025 04:36 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT NUEVO CAÑETE. DEBIDO A FALLA MECANICA SE REALIZO CAMBIO DE TRACTO. EN BREVE SE ACTUALIZA PLACA.	-13.2725317	-76.2760867	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ B6Y713-A9C997
25/05/2025 06:24 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT MALA. DEBIDO A FALLA MECANICA SE REALIZO CAMBIO DE TRACTO. EN BREVE SE ACTUALIZA PLACA.	-12.7107883	-76.6318117	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ B6Y713-A9C997
25/05/2025 08:41 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT LURIN	-12.3328233	-76.8202267	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ AAW764-A9C997
25/05/2025 10:36 a.m.	Unidad en Terminal dejando	UT DENTRO DEL TERMINAL.	-12.05626	-77.1463433	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ AAW764-A9C997
25/05/2025 00:38 p.m.	Servicio Terminado	UT CULMINO SERVICIO	-11.98184	-77.1283117	DIONICIO RAMON HUILLCAHUAYO PERALTA/ AAW764-A9C997