



Lima, 14 de Abril de 2025

Nro. Cotización 1018-2025

Estimados:

Oceano Seafood

Presente. -

Ref: Impresora Epson L575

De nuestra consideración:

Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente y a la vez hacerles llegar el costo por la revisión y mantenimiento de impresora Epson

FALLA: No jala el papel correctamente, o se arruga al tratar de imprimir. Adicional se detecta desgaste en el Roller Holder, Adaptadores con poca carga de Tinta y requiere limpieza de cabezal y reset de almohadillas.

Se adjunta imagen

A continuación, el costo:

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Precio Unitario Soles</i>	<i>Precio Total Soles</i>
1	Servicio de revisión y Cambio de Roller Holder, Mantenimiento preventivo, Carga de tinta en adaptadores y recuperación de cabezal de impresión y Reset de Almohadillas. Se recomienda el uso de tinta original Epson para una mejor calidad de impresión y no ocasionar daños en el cabezal de impresión.	S/ 250.00	S/ 250.00
		TOTAL	S/ 250.00

IMPORTANTE:

Precio **NO** Incluye IGV.

La disponibilidad es de 05 días luego de realizado el depósito correspondiente.

FORMA DE PAGO:

Cuenta BCP soles: 192-8142769-0-89.

Cuenta BCP dólares: 192-8142783-1-41

CCI soles: 00219200814276908936

CCI dólares: 00219200814278314137

Presupuesto sujeto a cambio sin previo aviso.

Sin otro particular y agradeciendo su preferencia por nuestros servicios, quedamos de ustedes.

Atentamente,
Área Comercial
RV SERVITEIN



Equipo atasca el papel

