



Lima, 09 de septiembre del 2025

Nro. Cotización 1142-2025

Estimados

Oceano Seafood

Presente.

Ref.: Lenovo Thinkpad E15
N/S: PF2KV3QJ

De nuestra consideración:

Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente y a la vez informarles que luego de realizada la revisión técnica al equipo detallado en la referencia se observó que el equipo, se encuentra con el bezel de pantalla roto, cubierta de pantalla golpeada, el top cover del teclado golpeado y el mouse pad con desgaste. Adicional el equipo requiere mantenimiento preventivo con cambio de pasta térmica.

Se adjunta imágenes de lo encontrado.

A continuación, reparación del equipo y mantenimiento preventivo con cambio de pasta térmica.

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Precio Unitario Soles</i>	<i>Precio Total Soles</i>
1	Reconstrucción y pintado del Top cover de teclado golpeado, de la cubierta de pantalla golpeada, del bezel de pantalla rajado, y del mouse pad con desgaste. Mantenimiento preventivo con cambio de pasta térmica.	470.00	470.00
		TOTAL	S/ 470.00

IMPORTANTE:

Precio **NO** Incluye IGV.

La disponibilidad es de 15 días luego de realizado el depósito correspondiente.

FORMA DE PAGO:

Abonar a la Cta. Cte BCP en MN 192-8142769-0-89.

CCI: 00219200814276908936

Presupuesto sujeto a cambio sin previo aviso.

La validez del presupuesto es de 2 días

Sin otro particular y agradeciendo su preferencia por nuestros servicios, quedamos de ustedes.

Atentamente,
Área Comercial
RV SERVITEIN

Bezel o marco de pantalla roto




Cubierta de pantalla con deformado por golpe





Top cover de teclado golpeado y bezel de pantalla rajado





Cubierta de pantalla manchada y despintado



Mouse pad con desgaste.

