



RUC: 20601941725
SICO INVERSIONES S.R.L.
Av. Paseo de la Republica 6025 of. 902 - Miraflores

COTIZACIÓN

Fecha	13/11/2025
Cotización #	010-2025
Ruc Cliente	20600581768
Valido Hasta	20/11/2025

CLIENTE:

OCERANO SEAFOOD - PLANTA CALLAO
Calle Carlos Concha Nro. 180
Distrito de Callao, Callao - Perú

DESCRIPCIÓN	P.U.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
1) Recarga de Equipos Extintores PQS de 02 Kg. Al 90%	S/ 35.00	1	x	S/ 35.00
2) Recarga de Equipos Extintores PQS de 09 Kg. Al 90%	S/ 93.00	2	x	S/ 186.00
3) Recarga de Equipos Extintores PQS de 12 Kg. Al 90%	S/ 121.00	1	x	S/ 121.00
6) Recarga de Equipos Extintores CO2 de 05 Kg.	S/ 83.00	2	x	S/ 166.00
6) Pruebas Hidrostaticas baja presion	S/ 23.00	2	x	S/ 46.00
NOTA: * SE HARA ENTREGA DE CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD				
Son: Seiscientos cincuenta y tres con 72/100 Soles				

Subtotal	S/ .554.00
Imponible	S/ .554.00
Impuesto %	18%
Total Impuesto	S/ .99.72
Otros	S/ .0.00
TOTAL	S/ .653.72

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

- * Tiempo de entrega: 05 Días de confirmada la orden de compra
- * Condición de pago: Factura 15 días
- * Banco Scotiabank Cta.Cte. Soles N°: 0004427327
- * Banco Scotiabank Cta.Cte. Soles (CCI) N°: 009-204-000004427327-94
- * Banco Interbank Cta.Cte. Soles N°: 200-3001559417
- * Banco Interbank Cta.Cte. Soles (CCI) N°: 003-200-003001559417-36
- * Banco La Nación Cta. Detracción N°: 00046244877

NUESTRO SERVICIO DE REGARGA COMPRENDE:

- Revisión completa de piezas y lubricación de válvulas.
- Etiquetado según normas de INDECOPI y colocación de tarjeta de inspección según como indica la NTP.
- Colocación de collar de verificación de servicio, pasador y precinto de seguridad.
- Los repuestos como válvulas, manómetros, mangueras, etc; tendrían un costo adicional.
- Agente del extintor y presurización con gas nitrógeno.
- Se dejará en calidad de PRESTAMO equipos extintores.
- Recojo y entrega de los extintores en sus instalaciones.
- Certificado de Operatividad.
- Levantamiento de información y realización de base de datos, previa coordinación.
- Una charla básica de uso de extintores previa coordinación.
- Garantía de mantenimiento 1 año.

SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA (COSTO ADICIONAL):

- Será OBLIGATORIA para todos aquellos extintores que no tengan registrada esta prueba anteriormente.
- Estarán EXCEPTUADOS los extintores de reciente adquisición hasta un lapso de cinco años desde su fecha de fabricación.
- Esta prueba se realizará para detectar anomalías en el extintor en su construcción o por desgaste.
- Esta prueba se realizará cada 5 años, un máximo de 4 pruebas desde la fecha de fabricación.
- NTP 350.026: 9.2.2.2 (p) vida útil del extintor 20 años a partir de su fecha de fabricación.

CODIGO DE INSCRIPCIÓN EN EL RPN - BIENES: B1751962

CODIGO DE INSCRIPCIÓN EN EL RPN - SERVICIOS: S2646471

colchadoe@sicoinversiones.com

CEL: 984683336

Aaron Colchado Escalante

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros. Gracias por confiar en nosotros!!!