



Lima, 17 de marzo del 2025

Nro. Cotización 993-2025

Estimados

Oceano Seafood

Presente. -

Ref.: Lenovo Thinkpad X1 Carbon
N/S: PF40G7VD

De nuestra consideración:

Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente y a la vez informarles que luego de realizada la revisión técnica al equipo detallado en la referencia se observó que el equipo NO enciende debido a que se encontró rastros de liquido en la placa principal, adicional el teclado no responde correctamente debido al liquido encontrado

Adjunto Imágenes de lo encontrado

A continuación, el costo de la reparación placa principal y cambio de teclado con mantenimiento preventivo.

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Precio Unitario Soles</i>	<i>Precio Total Soles</i>
1	Reparación de placa principal	380.00	380.00
1	Reemplazo de membrana de teclado y mantenimiento preventivo.	285.00	285.00
		TOTAL	S/ 665.00

IMPORTANTE:

Precio **NO** Incluye IGV.

La garantía otorgada por la reparación placa principal y del teclado es de 03 meses

La disponibilidad es de 02 días luego de realizado el depósito correspondiente.

FORMA DE PAGO:

Abonar a la Cta. Cte BCP en MN 192-8142769-0-89.

Cuenta en dólares: 192-8142783-1-41

CCI: 00219200814276908936

Presupuesto sujeto a cambio sin previo aviso.


La validez del presupuesto es de 2 días

Sin otro particular y agradeciendo su preferencia por nuestros servicios, quedamos de ustedes.

Atentamente,
Área Comercial
RV SERVITEIN



Rastros de líquido en placa principal



Rastros de líquido en la Base

