



Lima, 03 de abril del 2025

Nro. Cotización 1017-2025

Estimados

**Oceano Seafood**

**Presente. -**

**Ref.: Lenovo Thinkpad E15**

**N/S: PF2KXN85**

De nuestra consideración:

Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente y a la vez informarles que luego de realizada la revisión técnica al equipo detallado en la referencia se observó que el equipo, se encuentra con el bezel de pantalla roto, cubierta de pantalla golpeada, adicional el equipo requiere mantenimiento preventivo con cambio de pasta térmica.

Se adjunta imágenes de lo encontrado.

A continuación, reparación de cambio del equipo y mantenimiento preventivo con cambio de pasta térmica.

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Precio Unitario Soles</i>	<i>Precio Total Soles</i>
1	Reconstrucción y pintado de Cover de pantalla, bezel. Mantenimiento preventivo con cambio de pasta térmica.	340.00	340.00
		<b>TOTAL</b>	<b>S/ 340.00</b>

**IMPORTANTE:**

Precio **NO** Incluye IGV.

La disponibilidad es de 02 días luego de realizado el depósito correspondiente.

**FORMA DE PAGO:**

Abonar a la Cta. Cte BCP en MN 192-8142769-0-89.

Cuenta en dólares: 192-8142783-1-41

CCI: 00219200814276908936

Presupuesto sujeto a cambio sin previo aviso.


La validez del presupuesto es de 2 días

Sin otro particular y agradeciendo su preferencia por nuestros servicios, quedamos de ustedes.

Atentamente,  
Área Comercial  
**RV SERVITEIN**



Bezel o marco de pantalla roto



Cubierta de pantalla con deformado por golpe

