



Lima, 24 de abril del 2025

Nro. Cotización 1024-2025

Estimados

**Oceano Seafood**

**Presente. -**

**Ref.: Lenovo Thinkpad E15**  
**N/S: PF2KXAFZ**

De nuestra consideración:

Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente y a la vez informarles que luego de realizada la revisión técnica al equipo detallado en la referencia se detecta que la tecla de Windows no funciona y adicional se observa que el bezel de pantalla está roto.

Se adjunta imágenes de lo encontrado.

A continuación, reparación del equipo y mantenimiento preventivo con cambio de pasta térmica.

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Precio Unitario Soles</i>	<i>Precio Total Soles</i>
1	Reemplazo de Membrana de Teclado	285.00	285.00
1	Reconstrucción y pintado de bezel o marco de pantalla y Mantenimiento preventivo con cambio de pasta térmica.	190.00	190.00
		<b>TOTAL</b>	<b>S/ 475.00</b>

**IMPORTANTE:**

Precio **NO** Incluye IGV.

La disponibilidad es de 05 días luego de realizado el depósito correspondiente.

**FORMA DE PAGO:**

Abonar a la Cta. Cte BCP en MN 192-8142769-0-89.

Cuenta en dólares: 192-8142783-1-41

CCI: 00219200814276908936

Presupuesto sujeto a cambio sin previo aviso.

La validez del presupuesto es de 2 días

Sin otro particular y agradeciendo su preferencia por nuestros servicios, quedamos de ustedes.

Atentamente,  
Área Comercial  
**RV SERVITEIN**



Bezel o marco de pantalla roto

