



Lima, 01 de julio del 2025

Nro. Cotización 1075-2025

Estimados

Oceano Seafood

Presente. -

Ref.: Celular Samsung A32

De nuestra consideración:

Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente y a la vez informarles que luego de realizada la revisión técnica a los equipos detallado en la referencia se detecta que el equipo no vibra debido a problemas con el sensor de vibración requiere cambio.

A continuación, el costo de reparacion

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Precio Unitario Soles</i>	<i>Precio Total Soles</i>
1	Celular Galaxy A32, Cambio de sensor de vibración y mantenimiento preventivo.	S/. 140.00	S/. 140.00
		TOTAL	S/ 140.00

IMPORTANTE:

Precio **NO** Incluye IGV.

La disponibilidad es de 05 días luego de realizado el depósito correspondiente.

FORMA DE PAGO:

Abonar a la Cta. Cte BCP en MN 192-8142769-0-89.

Cuenta en dólares: 192-8142783-1-41

CCI: 00219200814276908936

Presupuesto sujeto a cambio sin previo aviso.

La validez del presupuesto es de 2 días

Sin otro particular y agradeciendo su preferencia por nuestros servicios, quedamos de ustedes.

Atentamente,
Área Comercial
RV SERVITEIN