



07 de marzo del 2026

Señores:
OCEANO SEAFOOD S.A.
Presente.-

Atención: **Área de Logística**

Referencia: **Servicio de mantenimiento correctivo de motor trifásico de 50HP, sin placa , motoreductor trifásico de 5HP, sin placa y motor trifásico de 1HP marca CE-PLUS**

Estimados Señores:

En atención a su solicitud, sometemos a su consideración nuestra siguiente oferta:

Ítem	Cant.	Descripción	V.V.Unit S/.	V.V.Total S/.
1	1	Servicio de mantenimiento preventivo de motor eléctrico trifásico de 50HP , 176RPM, 220/440 V ,60 Hz, sin placa incluye: <ul style="list-style-type: none">➤ Desarmado del motor eléctrico.➤ Botar el alambre y aislamiento quemado.➤ Limpieza general de la parte externa del motor eléctrico.➤ Lavado de la parte interna del estator con solvente dieléctrico.➤ Rebobinado del estator de motor.➤ Barnizado del devanado del estator de motor.➤ Estufado del devanado del estator de motor.➤ Cambio de (2) dos rodajes 6314 C3 / 6314 C3, marca SKF➤ Embocinado de las cajas de alojamiento de rodajes.➤ Fabricación de un buje de acoplamiento en fierro fundido➤ Cambio de pernería.➤ Armado del motor eléctrico.➤ Pruebas eléctricas del motor eléctrico.➤ Pintado de motor.	5,748.00	5,748.00
2	1	Servicio de mantenimiento correctivo de motor eléctrico trifásico de 0.75KW/ 1.0 HP ,1750RPM, 220/440 V ,60 Hz, marca CE-PLUS incluye: <ul style="list-style-type: none">➤ Desarmado del motor eléctrico.➤ Botar el alambre y el aislamiento quemado.➤ Limpieza general de la parte externa del motor eléctrico.➤ Lavado de la parte interna del estator con solvente	980.00	980.00



		<ul style="list-style-type: none">➤ dieléctrico.➤ Rebobinado del estator de motor.➤ Barnizado del devanado del estator de motor.➤ Estufado del devanado del estator de motor.➤ Cambio de (2) dos rodajes 6204 2ZC3 / 6203 2ZC3, marca SKF➤ Embocinado de las cajas de alojamiento de rodajes.➤ Rellenado y rectificado del eje posterior del rotor.➤ Fabricación de canal al eje para poner un seguro seeger.➤ Cambio de ventilador de 5"➤ Fabricación de tapa cobertor del ventilador.➤ Fabricación de tapa de caja de bornes.➤ Soldado de pata de anclaje del motor.➤ Armado del motor eléctrico.➤ Pruebas eléctricas en vacío del motor eléctrico.➤ Pintado de motor.		
3	1	<p>Servicio de mantenimiento correctivo de motoreductor eléctrico trifásico de 5.0HP , 1750RPM, 220/440 V ,60 Hz, sin placa incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Desacoplar motor – caja reductora➤ Desarmado del motor eléctrico.➤ Botar alambre y aislamiento quemado➤ Limpieza general de la parte externa del motor eléctrico.➤ Lavado de la parte interna del estator con solvente dieléctrico.➤ Rebobinado del estator de motor➤ Barnizado del devanado del estator de motor.➤ Estufado del devanado del estator de motor.➤ Cambio de (2) dos rodajes 6206 2ZC3 / 6206 2ZC3, marca SKF➤ Embocinado de las cajas de alojamiento de rodajes.➤ Rectificado de eje rotor de motor donde se aloja el retén.➤ Cambio de ventilador de 6".➤ Fabricación de tapa cobertor de ventilador.➤ Injerto de tapa delantera de la caja reductora.➤ Cambio de (02) dos retenes 65 x 85 x 12mm / 45 x 60 x 9mm a la caja reductora.➤ Cambio de (02) dos rodajes 6009 2ZC3, marca SKF a la caja reductora.➤ Cambio de aceite.➤ Cambio de pernería➤ Armado del motor eléctrico.➤ Acoplamiento motor –caja reductora➤ Pruebas eléctricas del motoreductor eléctrico.➤ Pintado del motoreductor.	1,810.00	1,810.00
VALOR VENTA TOTAL S/.				8,538.00



- Los precios son válidos por el total de la oferta.

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIOS:	No Incluye I.G.V. (agregar Impuestos de Ley. 18%)
VALIDEZ DE LA OFERTA:	10 días hábiles.
PLAZO DE ENTREGA:	03 días hábiles. A partir de recibida la O/C o aprobación de nuestra oferta.
FORMA DE PAGO:	100% Factura a 15 días. Cta. Cte. BCP N° 535-1881359-0-64 Cta. Cte. BBVA N° 0011-0274-0100041805 Cta. Detracción BN N° 00671039289

En espera de su respuesta, los saludamos.

Atentamente.



Roger Saldaña Niño
GERENTE GENERAL



Marco Ruiz Barreto
ASESOR TECNICO COMERCIAL