



RUC: 20601941725
SICO INVERSIONES S.R.L.
Av. Paseo de la Republica 6025 of. 902 - Miraflores

COTIZACIÓN

Fecha	13/03/2026
Cotización #	007-2026
Ruc Cliente	20600581768
Valido Hasta	20/03/2026

CLIENTE:

OCERANO SEAFOOD
Av. Manuel Olguin 211 int. 4
Distrito de Santiago de Surco, Lima - Perú

DESCRIPCIÓN	P.U.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
1) Venta de manguera para equipo RODANTE de planta material caucho 4 metros con BOQUILLA	S/ 180.00	1	x	S/ 180.00
Son: Doscientos doce con 40/soles				

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

- * Tiempo de entrega: 04 Días de confirmada la orden de compra
- * Condición de pago: Factura 15 días
- * Banco Interbank Cta.Cte. Soles N°: 200-3001559417
- * Banco Interbank Cta.Cte. Soles (CCI) N°: 003-200-003001559417-36
- * Banco Scotiabank Cta.Cte. Soles N°: 0004427327
- * Banco Scotiabank Cta.Cte. Soles (CCI) N°: 009-204-000004427327-94
- * Banco La Nación Cta. Detracción N°: 00-046-244877

Subtotal	S/.180.00
Imponible	S/.180.00
Impuesto %	18%
Total Impuesto	S/ .32.40
Otros	S/ .0.00
TOTAL	S/ .212.40

NUESTRO SERVICIO DE REGARGA COMPRENDE:

- Revisión completa de piezas y lubricación de válvulas.
- Etiquetado según normas de INDECOPI y colocación de tarjeta de inspección según como indica la NTP.
- Colocación de collar de verificación de servicio, pasador y precinto de seguridad.
- Los repuestos como válvulas, manómetros, mangueras, etc; tendrían un costo adicional.
- Agente del extintor y presurización con gas nitrógeno.
- Se dejará en calidad de PRESTAMO equipos extintores.
- Recojo y entrega de los extintores en sus instalaciones.
- Certificado de Operatividad.
- Levantamiento de información y realización de base de datos, previa coordinación.
- Una charla básica de uso de extintores previa coordinación.
- Garantía de mantenimiento 1 año.

SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA (COSTO ADICIONAL):

- Será OBLIGATORIA para todos aquellos extintores que no tengan registrada esta prueba anteriormente.
- Estarán EXCEPTUADOS los extintores de reciente adquisición hasta un lapso de cinco años desde su fecha de fabricación.
- Esta prueba se realizará para detectar anomalías en el extintor en su construcción o por desgaste.
- Esta prueba se realizará cada 5 años, un máximo de 4 pruebas desde la fecha de fabricación.
- NTP 350.026: 9.2.2.2 (p) vida útil del extintor 20 años a partir de su fecha de fabricación.

CODIGO DE INSCRIPCIÓN EN EL RPN - BIENES: B1751962

CODIGO DE INSCRIPCIÓN EN EL RPN - SERVICIOS: S2646471

colchadoe@sicoinversiones.com

CEL: 984683336

Aaron Colchado Escalante