

ATENCIÓN:

**OCEANO FISHING SERVICES****RUC: 20515162758**

Ref.: cotización N° 000-10062024

Estimado señor:

De acuerdo a lo solicitado se presenta la siguiente cotización por el servicio de reinstalación de un nuevo tablero de mando del sistema neumático con las siguientes características:

**1 . DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO**

- Desmontaje de manifolds neumático - electroválvulas actuales
- Armado de un talero de control de la parte neumática (manifolds neumático).
- Armado de manifolds neumático.
- Fijación de tablero de distribución neumática (costado de PLC).
- Instalación neumática vía tuberías (separado por etapas).
- reinstalación eléctrica de electroválvulas vía tuberías (separado por etapas).
- Instalación de tuberías de PVC.
- Prueba de sistema in situ.

COSTO TOTAL DEL SERVICIO : S/. 1800.00

Tiempo de entrega	04 días
Moneda	Soles peruanos
Forma de pago	Facturado a 04 días.
El precio no incluye IGV	

Esperando ser favorecido con su orden de servicio

Atentamente:

**Jimmy Mucha**[jimmym@automaqindustry.com](mailto:jimmym@automaqindustry.com)Móvil: 917021463