

**PRESUPUESTO N°- 04445-2020**

jueves, 23 de abril de 2020

Sres.:

**OCEANO SEAFOOD SA**
**ATT.:** Ing. John Bazalar

**REF.:** Reparación de separadora de espina y cambio de faja

Estimados Señores

Por medio de la presente nos es grato hacerle llegar nuestra oferta por los siguientes productos:

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	P/U US\$	P/T US\$
01	01	<b>REPARACION DE SEPARADORA DE ESPINA Y CAMBIO DE FAJA</b> Material acero inoxidable calidad AISI 304 Fabricación de bandeja chute y otros Fabricación de gusano botador de producto Fabricación de bandeja para salida de producto Fabricación de bandeja interna en la tolva de alimentación Fabricación de bandeja para salida de espinas Cambio de faja especial, importada se material especial para proceso de separación y continua de una sola pieza Cambio de polines internos por desgaste Fabricación polines con sistema de rodamiento interno Colocar pernos faltantes en el equipo Reparación de garruchas Cambio de ruedas y rodamientos Limpieza de toda la maquina Prueba mecánica de equipo Verificación de la parte eléctrica Soldadura de proceso GTAW (Tig) Acabado, pulido y limpieza química Toda medida general según plano Dimensiones: Según plano	3,721.00	3,721.00


[www.maquiprocesos.com](http://www.maquiprocesos.com)



**Tiempo de Entrega** : 15 días útiles  
**Forma de Pago** : Contra entrega  
**Todos los costos** : Mas IGV  
**Expresados** : Dólares americanos

Atentamente  
Freddy Gamarra V.



[www.maquiprocesos.com](http://www.maquiprocesos.com)

Telf.: (511) 3301492  
Cel.: (511) 994104644  
Calle Rodolfo Beltrán 979  
Cercado de Lima

✉ [ventas@maquiprocesos.com](mailto:ventas@maquiprocesos.com)  
f Maquiprocesos EIRL  
s [maquiprocesoseirl](https://www.instagram.com/maquiprocesoseirl)