



Lima, 22 de Noviembre de 2022

Nro. Cotización 303-2022

Estimados
Oceano Seafood

Presente.-

**Ref. Lenovo Thinkpad
N/S: PF280FNL**

De nuestra consideración:

Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente y a la vez informarles que luego de realizada la revisión técnica al equipo detallado en la referencia se verifico que el equipo se reinicia de manera constante presentando pantallas azules, se requiere cambio de memoria ram y actualización de BIOS.

Como observación el equipo presenta problemas con una de las ranuras de memoria RAM por lo que se recomienda no usarla.

A continuación, el costo de la reparación:

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Precio Unitario Soles</i>	<i>Precio Total Soles</i>
01	Memoria RAM DDR4 de 8GB y Actualización de BIOS	S/ 255.00	S/ 255.00
		TOTAL	S/ 255.00

IMPORTANTE:

Precio **NO** Incluye IGV.

La disponibilidad es de 02 días luego de realizado el depósito correspondiente.

FORMA DE PAGO:

Cuenta BCP soles: 192-8142769-0-89.

Cuenta BCP dólares: 192-8142783-1-41

CCI: 00219200814276908936

Presupuesto sujeto a cambio sin previo aviso.

La validez del presupuesto es de 2 días

Sin otro particular y agradeciendo su preferencia por nuestros servicios, quedamos de ustedes.

Atentamente,
Área Comercial



RV SERVITEIN