

Paita 22 de Diciembre del 2020

PROFORMA N° 015

SR(s):

PESQUERA ARTESANAL PESCA FRESCA S.A.C

ASUNTO: COTIZACION TRABAJOS A REALIZAR

ENFRIADOR:

- Colocar 3 parches soldados a carcasa de enfriador y comprobar hermeticidad.

USO: SANTA ROSA 24

Guia Taller N° 5872

TOTAL S/ 200.00 + IGV

Atentamente

METALMECANICA KIKE SRL

Laura Maribel Moscol Chávez
GERENTE