

AUTORIZADA CON RD N° 487-2020-MINSA-DSRSLCC

COTIZACIÓN 068-2021

Piura 12 de Abril del 2021

SEÑORES: OCEANO FISHING SERVICES

ATENCION: GABRIEL MARQUEZ

REQ2 : xxxxxx

ASUNTO:

INSPECCIÓN/ REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA COLAPSADA DEBAJO DE MUELLE.

De mi mayor consideración.

Por medio de la presente me dirijo ante usted para saludarlo (a) muy cordialmente y aprovecho la ocasión de presentarle nuestra propuesta económica para la prestación de servicio solicitado.

Ofrecemos nuestros servicios con nuestro personal el cual cuenta con equipos de seguridad EPPS Y SCTR expedida por una empresa aseguradora autorizada a través de la SBS Superintendencia de Banca y Seguros.

PROPUESTA ECONOMICA:

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	COSTO Und/metro/m3	COSTO TOTAL
01	INSPECCIÓN, REPARACIÓN DE TUBERÍA DEBAJO DE MUELLE.	01	-----	S/ 300.00
COSTO INCLUYE:				S/ 300.00
<ul style="list-style-type: none"> - EPPS Acorde a los trabajos a realizar. - SCTR - Accesorios para cambio e instalación 				
Observaciones:				S/ 300.00
NO INCLUYE I.G.V.			TOTAL	

La presente propuesta incluye tributos, seguros, transportes, inspecciones, y los costos laborales conforme a la legislación vigente, cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda tener incidencia se considerara como sobre el costo del servicio a contratar.

COND. DE PAGO: Depósito a Cta..

CTA CORRIENTE: 0011-0285-0201384908 / CCI 011-285-000201384908-44 BBWA CONTINENTAL

CTA. DETRACCIÓN: 00-638-033720 / CCI 01863800063803372071 BANCO DE LA NACION

VIGENCIA: 15 días



Correo: ireyes.risco@refefum.com / mester.romero@refefum.com

CEL: ENTEL 947237809 / CLARO 993746261.

DIRECCIÓN: OF.PRINCIPAL: SAN ISIDRO Mz N1 Lot. 22 ZONA ALTA PAITA / OF. INFORMATIVA: SIMON BOLIVAR #676 ETEN PUERTO-CHICLAYO