

SERVIS "JCC"
de Juan Carlos Chumacero Córdoba
RUC 10435634317

COTIZACION

Número:	100-2021
----------------	-----------------

Fecha: 19/08/2021

Sr(es): OCEANO FISHING SERVICES S.A.C.

Dirección: Veintiseis de Octubre

En atención a su amable solicitud de cotización, les presentamos nuestra siguiente oferta:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Global
Servicio de Reparación de Base y Eje de Agitador para Poza de Hielo, según visita técnica, incluye:					
1.1.	Desmontaje y Montaje de Bocina de Teflón de 2 y 1/2 x 5 pulgadas de largo según muestra	GL	1	S/. 300.00	S/. 300.00
	Rellenado y Rectificado de Alojamiento de Bocinas y Chumacera de Eje Acero Inoxidable de 1 y 1/2.	GL	1	S/. 400.00	S/. 400.00
SUBTOTAL SIN IGV				S/. 700.00	
IGV			18%	S/. 126.00	
TOTAL CON IGV				S/. 826.00	

Son: Ochocientos veintiseis con 00/100 SOLES CON IGV

NOTA:

- .- Los materiales e insumos serán proporcionados por Servis JCC.
- .- Cualquier modificación y/o trabajo que no se encuentre detallado dentro de esta propuesta, será considerado como adicional.

TIEMPO DE ENTREGA

02 DIAS

FORMA DE PAGO

CONTRAENTREGA

CUENTA EN SOLES BANCO BCP:

475-29200365076

CUENTA DETRACCION DEL BANCO DE LA NACION 00-631-388183

Atte.

José Manuel Risco Dominguez

Gerente de Proyectos

Av. Tacna N° 866 Cercado de Castilla - Piura / 986269021/Email: servisjuanchumacero@gmail.com