



DIRECCION URB. LOPEZ ALBUJAR 1ERA ETAPA MZA. D LOTE 23. SULLANA- SULLANA - PIURA
 TELEFONO +51 950 378 647 / +51 992 311 869 /
 CORREO VICESAR.EIRL@HOTMAIL.COM

FECHA	11/04/2022
COTIZACION N°	C-0046-22-VC
REV	0

DATOS DEL CONTACTO

NOMBRE DEL CLIENTE ING. LUIS VELASQUEZ BELLO
 EMPRESA OCEANO SEAFOOD S.A.
 DIRECCION AV. MANUEL OLGUIN NRO 211 INT. 4 (TORRE OMEGA-PISO 4)
 TELEFONO +51 (1) 715 4533
 RUC 20600581768

Estimado Ing. Velasquez,

A continuación, el costo de Servicio de Instalación de Ecran, implica modificaciones en techo y reubicación de aire acondicionado.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL
1	MATERIALES				
1.1	CABLE HDM 20 MTS				
1.2	CABLE VULCANIZADO 2X16 AWG				
1.3	ENCHUFES Y ACCESORIOS				
1.4	SOportes Y ACCESORIOS PARA ECRAN				
1.5	SOPORTE Y ACCESORIOS PARA PROYECTOR				
1.6	ACCESORIOS PARA MODIFICACION DE TECHO				
2	SERVICIO				
2.1	SERVICIO DE INSTALACION DE ECRAN EN SALA DE REUNIONES MUELLE CETUS, Incluye: Canalización, modificación de techo, reubicación de aire acondicionado, pruebas y puesta en marcha)	GLB	1,00	S/ 1.919,10	S/ 1.919,10
COSTO DIRECTO (S/)					S/ 3.419,10
IGV 18%					S/ 615,44
TOTAL SERVICIO					S/ 4.034,54

TOTAL S/ 4034,54
 SON: Cuatro Mil Treinta y cuatro con 54/100 soles.

- NOTAS:**
- 1 Los precios indicados incluyen el IGV.
 - 2 Tiempo de ejecución: Un (01) día calendarios
 - 3 Garantía: 1 año

FORMA DE PAGO: CONTADO

Cuentas Corriente Soles
 Interbank 898-3003798687
 CCI 00389800300379868741

Cuentas Corriente Dolares
 Interbank 898-3003798694
 CCI 00389800300379869000

Sin otro particular y agradecido su preferencia por nuestros servicios, quedamos atentos.

ATTE.,

VICESAR E.I.R.L.
 Víctor César Castillo Casallo
 TITULAR REPRESENTANTE