

**VICESAR**

Ingenieria y proyectos

DIRECCION URB. LOPEZ ALBUJAR 1ERA ETAPA MZA. D LOTE 23. SULLANA- SULLANA - PIURA
TELEFONO +51 992 311 869 / +51 950 378 647
CORREO VICESAR.EIRL@HOTMAIL.COM

FECHA	7/2/2022
COTIZACION N°	VICESAR-015-2022
REV	0

DATOS DEL CONTACTO

NOMBRE DEL CLIENTE Ing. Fabian Velasquez Bello
EMPRESA OCEANO SEAFOOD S.A.
DIRECCION AV. MANUEL OLGUIN NRO 211 INT. 4 (TORRE OMEGA-PISO 4)
TELEFONO +51 (1) 715 4533
RUC 20600581768

Estimados,

A continuación, el costo de Servicio de Mantenimiento de Impresoras

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS				
1.1	SERVICIO INCLUYE: LIMPIEZA DE MECANISMOS INTERNOS, MANTENIMIENTO DE IMPRESIÓN EN SOFTWARE, RESETEO DE CONTADOR DE IMPRESIONES	GLB	1,00	S/ 250,00	S/ 250,00
				COSTO DIRECTO (S/)	S/ 250,00
				IGV 18%	S/ 45,00
				TOTAL SERVICIO	S/ 295,00

NOTAS

El precio total de la cotización es de Doscientos Noventa y cinco 00/100 soles.
La disponibilidad es de 02 días luego de realizado el depósito correspondiente.

FORMA DE PAGO: ADELANTADO**Cuentas Corriente Soles**

Interbank 898-3003798687
CCI 00389800300379868741

Cuentas Corriente Dolares

Interbank 898-3003798694
CCI 00389800300379869000

Sin otro particular y agradecido su preferencia por nuestros servicios, quedamos atentos.

Atentamente

VICESAR E.I.R.L