



Lima, 28 de diciembre del 2022

Cotización Nro. 337-2022

Estimados
Oceano Seafood

Presente.-

**Ref.:Lenovo V310-14isk
N/S: LR09JW8W**

De nuestra consideración:

Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente y a la vez informarles que luego de realizada la revisión técnica al equipo detallado en la referencia se observó que el equipo presenta rotura en la cubierta superior.

A continuación, el costo de la reparación:

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Precio Unitario Soles</i>	<i>Precio Total Soles</i>
1	Reconstrucción de cubierta superior	200.00	200.00
		TOTAL	S/. 200.00

IMPORTANTE:

Precio NO Incluye IGV.

La disponibilidad es de 02 días luego de realizado el depósito correspondiente.

FORMA DE PAGO:

Abonar a la Cta. Cte BCP en MN 192-8142769-0-89.

Cuenta en dólares: 192-8142783-1-41

CCI: 00219200814276908936

Presupuesto sujeto a cambio sin previo aviso.

La validez del presupuesto es de 2 días

Sin otro particular y agradeciendo su preferencia por nuestros servicios, quedamos de ustedes.

Atentamente,
Área Comercial
RV SERVITEIN