

TKTRONIC S.A.C.

RUC 20602870139

Jr. Ilo 265 Santa Marina Callao Cel. 983581671 Telf. 4537961

Email: tktronic@hotmail.com

TO: GREAT SOUTHERN FISHERIES

DATE 27/02/2020

COTIZACION NRO. 042-180220

TRABAJOS EN LA EP ALTAR 6.

ITEM	QTY	DESCRIPTION	P.UNIT USD	TOTAL USD
1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR DE ESTRIBOR MARCA SHINKO ELECTRIC DE 350 KVA 220V PARA EFECTUAR PRUEBAS Sintoma: Medicion de aislamiento Campo, rotor, y excitación miden 0 Megohms es decir a tierra 1. Lavado y pulverizado general con solvente dielectrico sin desacoplar 2. Estufado por 2 días obteniendose que el aislamiento subio a 70 megohms		480,00
2	1	REPARACION DE TARJETA AVR MARCA SHINKO ELECTRIC MOD.GE-4121 Sintoma: Tarjeta de control P1 marca shinko inoperativa Tarjeta de Potencia P2 quemada por sobrecorriente 1. Reparacion de tarjeta de control P1 2. Reparacion de tarjeta de Potencia P2 3. Instalacion, calibracion y pruebas 4. Pruebas de operación	1600,00	1600,00
3	1	REPARACION DE CAMPO DE EXCITATRIZ DE GENERADOR MARCA SHINKO DE 350 KVA 220V Sintoma: El ohmeaje del campo marca 46 ohms en forma normal y su aislamiento esta en cero y mide inicialmente 96 ohms con respecto a tierra ocasionado desfase con respecto a masa. 1. Desmontaje y traslado al taller 2. Rebobinado de campo de excitación compuesto por 20 bobinas 3. Barnizado y estufado 4. Montaje y pruebas de operación	1600,00	1600,00
4	1	CAMBIO DE RODAMIENTO DE GENERADOR MARCA SHINKO Sintoma: Recomendase cambio de rodamiento 1. Desmontaje y cambio de rodamiento 21318 zz C3 2. Montaje y pruebas	365,00	365,00
5	1	REVISION Y CALIBRACION DE CONTROL REMOTO DE MAQUINA PPAL. MARCA MEIJO MODELO MR-5A 1. Revision de sistema de control ubicado en el puente 2. Calibracion de parametros de operación 3. Sincronizacion de señales con control de maquinas 4. Pruebas de operación Nota.- recomiendase adquirir potenciómetros de control de 5 y 10 kohms para el mando del puente y de maquinas. Asimismo efectuar mantenimiento del sistema de control y cambio de relays de 24v	360,00	360,00

No incluye IGV 18%

USD 4405,00

CONDICIONES COMERCIALES

Costo: USD 4405,00 + IGV

Tiempo reparacion: 1 día

Forma de Pago: Contado

Cta. Dextracion BANCO LA NACION

Cta. Cte. Dolares BCP

Cta. Cte. Soles BCP

00-018-036991

192-2493286-1-15

192-2505878-0-97

-10% = \$ 3,964 + IGV