

SERVICIO ELECTRICO "YARLEQUE"

Paita 05 de octubre de 2020

SEÑORES:

PESQUERA ALTAIR S A C

Lo saludo y le envié el presupuesto por el mantenimiento y rebobinado de un motor trifásico de 1.5 hp de ventilador de cámara N^º 1

MATERIAL A UTILIZAR:

- _Rebobinado con alambre esmaltado marca INDECO
- _Aislantes siliconados.
- _Papel aislante de temperatura.
- _Estufado y barnizado.
- _Cambio de rodamientos
- _2mts de cable vulcanizado 3 X16

EL PRECIO A TODO COSTO ES DE S/ 350.00 INCLUIDO IGV

Guillermo Yarleque Yovera
Técnico electricista

NUMERO DE CUENTA

- _BCP 45517267498054
- _BBVA 001102710200333289