

Paita 14 de Febrero del 2020

PROFORMA N° 003

SR(s):

PESQUERA ALTAIR

ASUNTO: COTIZACION TRABAJOS A REALIZAR

MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTONIVELADORES:

PRIMER MOTOVENTILADOR:

- Extraer ventilador averiado y desarmar motor eléctrico.
- Armar motor eléctrico cambiando rodajes 6205. S/ 100.00
- Rellenar y tornear alojamiento de rodaje en tapa de motor eléctrico. S/ 80.00
- Cambiar tubo de 3 patas de motor eléctrico por varillas de acero inoxidable de 5/8 x 20 cm. 35 X 3 S/ 105.00

SEGUNDO MOTOVENTILADOR:

- Retirar ventilador averiado.
- Desarmar motor eléctrico y hacer cambio de rodajes 6204. S/ 100.00
- Embocinar ϕ interior de ventilador a medida de eje de motor eléctrico. S/ 80.00
- Cambiar tubos de una pata de motor por varilla de acero inoxidable de 5/8 x 20 cm. S/ 35.00

- VENTILADOR DE ALUMINIO EN STOK: Rellenar partes averiadas y balancear. S/ 70.00
- Suministro de 2 rodajes SKF Y FAG 6205 18 X 2 S/ 36.00
- Suministro de 2 rodajes SKF 6204 16 x 2 S/ 32.00

TOTAL S/ 638.00 + IGV.

Atentamente


METALMECANICA KIKE SRL
Laura Maribel Moscol Chávez
GERENTE