

Corporación Systemar S.A.C.



COTIZACIÓN

RUC: 20522102912

DIRECCIÓN: Av. Juan Pablo II N° 190 Urb. Stella Maris
Bellavista - Callao

FECHA	31/05/2021
COTIZACIÓN #	2021-228
VÁLIDO HASTA	7 días

CONTÁCTENOS:

SITIO WEB: www.systemar.pe

E-MAIL: litipula@systemar.pe info@systemar.pe

TELF. FIJOS: 465-1227 / 465-784 TELF. MÓVIL: 998359014

ASESORA DE VENTAS: Catherine Espinoza Saenz(922251435)

CLIENTE:

Razón Social: Pesquera Altair

RUC:

Atentamente:

Teléfono:

E-mail:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	P. UNIT	TOTAL
01	Servicio de reparacion a Radio Icom IC 78 Reparacion de Tarjeta de radi en Lima Cambio de transistores de potencia	1	S/ 750.00	S/ 750.00
02	La inspección desinstalacion e instalación de radio Icom IC-78	1	S/ 500.00	S/ 500.00
03	Reparación de la pantalla	1	S/ 300.00	S/ 300.00
TOTAL				S/ 1,550.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1	Forma de Pago	Contado
2	Precio	No Incluye IGV
2	Tiempo de Entrega	Inmediata
3	Moneda	Soles
4	Costo de envío	Adicional

NOTA: Se hace acuerdo que los servicios estan sujetos a la detracción, por lo que se recuerda abonarlo al numero de cuenta. BANCO DE LA NACIÓN: 00001062778

CUENTAS DEL BANCO BBVA CONTINENTAL

Cta de Ahorros Dólares:
0011-0107-07-0200230010

Cta Corriente Dolares:
0011-0107-0100051836

Cta CCI Ahorro Dolares
011-107-000200230010-07

Cta CCI Corriente Dolares
011-0-107-0100051836-03

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros!

Gracias por elegirnos!