

José Antonio Flores Martínez

Técnico en Mantenimiento, Calibración y Reparación de Balanzas Electrónicas y otros

COTIZACION N°113-2021

Para	PESQUERA ALTAIR S.A.C
Atención	ING. ARMANDO SUAREZ.
De	JOSE ANTONIO FLORES MARTINEZ (TCO. ELECTRONICO)
Asunto	COTIZACION POR REPARACION DE BALANZAS ELECTRONICA
Fecha	10-06-2021

Por el presente saludamos, así mismo para hacer llegar cotización por servicios de reparación de balanzas electrónicas, área de procesos.

Código balanza	Descripción.	Costo.
PAT-B-07	Balanza gramera modelo SUPER 6, se corrige conexión de celda de carga, se corrige errores de exentricidad de peso en la celda de carga, se recalibra con pesas patrón.	S/75.00
PAT-B-09	Balanza gramera modelo SUPER 6, se corrige empalme de celda de carga, se corrige errores de exentricidad de peso en la celda de carga, se recalibra con pesas patrón.	S/75.00
PAT-B-17	Balanza gramera modelo SUPER 6, se corrige conexión de celda de carga, se corrige errores de exentricidad de peso, se recalibra con pesas patrón.	S/75.00
PAT-B-13	Balanza gramera modelo SUPER 6, se corrige conexión de celda de carga, se corrige errores de exentricidad de peso en la celda de carga, se recalibra con pesas patrón.	S/75.00
PAT-B-14	Balanza gramera modelo SUPER 6, se corrige conexión de celda de carga, se corrige errores de exentricidad de peso en la celda, se recalibra con pesas patrón.	S/75.00
PAT-B-16	Balanza gramera modelo SUPER 6, se corrige conexión de celda de carga, se corrige errores de exentricidad de peso en la celda de carga, se calibra con pesas patrón.	S/75.00
PAT-B-04	Balanza plataforma de capacidad 60kg, modelo XK3108B, se cambia transformador de 220VAC a 8.5vac, mantenimiento y calibración con pesas patrón.	Costo trafo S/50.00 Servicio S/75.00

S/575.00 + igv

Condiciones de pago.

factura	cuenta
contado	S/0011-0271-02-00309353 BBVA

Tiempo de entrega: 2 dias después de recibida OS.

Sin otro particular

José Antonio Flores Martínez
Tco. Electrónico.